

REHABILITATION DE L'E.N.S. - ETAT EXISTANT

LOCALISATION DES EQUIPEMENTS DE CLIMATISATION - AILE ERASME - N3

PHASE - INDICE	DIAG / APS	FICHER	APSI549-N3-A.dwg	DATE	2 FEVRIER 2010	ECHELLE	1/250	FOLIO	11
----------------	------------	--------	------------------	------	----------------	---------	-------	-------	----

LEGENDE CLIMATISATION

- UNITE EXTERIEURE
- UNITE INTERIEURE
- CLIMATISEUR A EAU PERDUE

