

Cabinet SERVEX

2, rue Traversière - ZAC Moulin Capignard
78580 - LES ALLUETS LE ROI

*Rapport :
Constat de Risque d'Exposition au Plomb*



Nom du propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Adresse du bien : 24 rue Lhomond

75005 PARIS

Description : Batiment CHIMIE

Date de l'expertise : **12 novembre 2008**

Réf.: Y08.11205

CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)

**Dans les parties communes d'immeubles collectifs affectés en tout ou partie à l'habitation
et construits avant le 1er janvier 1949**

Pages : 1/68

SOMMAIRE

Références du Cabinet de Diagnostic	Protocole de réalisation du CREP
Donneur d'ordre - Adresse du bien	Tableau des mesures détaillées
Adresse d'intervention et Date d'intervention	Obligations du propriétaire
Résumé des mesures & classement	Facteurs de dégradation du bâti
Conditions d'intervention - Laboratoire - Liste locaux non contrôlés	Notice d'information réglementaire

Référence du Cabinet Diagnostic : **Aadena - SERVEX** - **Les Alluets le Roi**
Assurance RC Professionnelle : M.M.A. n° 103529335, pour un montant de 1 525 000 €

Donneur d'Ordre **ECOLE NATIONALE SUPERIEURE** Réf. Dossier : **Y08.11205**

Adresse de l'immeuble 24 rue Lhomond	N° de lot(s) :
CP - Ville 75005 PARIS	
Descriptif & annexes Bâtiment CHIMIE	Date d'intervention : 12 novembre 2008

RÉSUMÉ DES MESURES & CLASSEMENT

Nombre d'Unités de Diagnostic :	4409	
Nombre d'Unités de Diagnostic mesurées :	3708	
Nbre d'Unités de Diagnostic de classe 0 :	4122	93,5%
Nbre d'Unités de Diagnostic de classe 1 :	124	2,8%
Nbre d'Unités de Diagnostic de classe 2 :	107	2,4%
Nbre d'Unités de Diagnostic de classe 3 :	56	1,3%

Conditions d'intervention : L'inspection se limite au contrôle de chaque unité de diagnostic, sans démolition, ni dépose de revêtement, ni manipulation importante de mobilier ; elle est limitée aux parties accessibles à la date de l'inspection.

Le Cabinet SERVEX est agréé par la DGSNR pour la détention et l'utilisation d'appareils à fluorescence X. Agrément n° T.780525.S2

Les mesures sont effectuées par analyseur à fluorescence X de type NITON XL-309/300, muni d'une source radioactive au Cadmium 109 de 370 Mbq, datant de moins de 3 ans à la date de l'intervention.

N° de série de l'analyseur de plomb :

Source radioactive au Cadmium 109 de 370 Mbq, datant du :

Laboratoire d'analyse des écaillés : EURO SERVICE LABO - 122, rue Marcel Hartmann - 94200 IVRY SUR SEINE

Prélèvement d'analyse laboratoire : *Sans objet*

LISTE des locaux et annexes non contrôlés - Motifs NÉANT

LISTE des locaux et annexes contrôlés : cette liste est annexée au présent feuillet, dans le Relevé de Mesures qui indique, pièce par pièce, tous les éléments (unités de diagnostic) contrôlés et la liste des mesures positives effectuées, leur localisation, et l'état de conservation.

RAPPEL DES TEXTES

Pages : 2/68

Le Code de la santé publique, notamment les articles L.1334-1 à L.1334-13, et en particulier :

Article L.1334-8

Tous travaux portant sur les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant le 1er janvier 1949, et de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements, définie par arrêté des ministres chargé de la santé et de la construction, doivent être précédés d'un constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L.1334-5.

Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à l'occasion de nouveaux travaux sur les mêmes parties.

En tout état de cause, les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant le 1er janvier 1949, devront avoir fait l'objet d'un constat de risque d'exposition au plomb à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.

Article L1334-9

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L.1334-6 à L.1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L.1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. IL procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.

Article L.1334-10

Si le constat de risque d'exposition au plomb établi dans les conditions mentionnées aux articles L.1334-6, L.1334-7 et L.1334-8 fait apparaître la présence de facteurs de dégradation précisés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, l'auteur du constat transmet immédiatement une copie de ce document au représentant de l'État dans le département.

Article L.1334-11

Sur proposition de ses services ou, par application du troisième alinéa de l'article L1442-1, du directeur du service communal d'hygiène et de la santé de la commune concernée, le représentant de l'État dans le département peut prescrire toutes mesures conservatoires, y compris l'arrêt du chantier, si des travaux entraînent un risque d'exposition au plomb pour les occupants d'un immeuble ou la population environnante.

Le coût des mesures conservatoires prises est mis à la charge du propriétaire, du syndicat de copropriétaires, ou de l'exploitant du local d'hébergement.

PROTOCOLE DE RÉALISATION D'UN CREP :

- 1 - Identification du bien et objet de la mission,
- 2 - Identification des locaux composant le bien y compris les locaux non accessibles,
- 3 - A l'intérieur de chaque local, identification des zones (Letraque des faces du local),
- 4 - Identification des revêtements et des substrats,
- 5 - Identification Unités de Diagnostic (mesures à prendre sur chaque
(EX: Escalier : marches, contremarches, balustres, limon, crémaillère, main-courante, plafond, murs...)
- 6 - Mesurage des UD selon protocole (1 à 3 mesures par UD),
- 7 - Récapitulation en tableau des UD mesurées et description de l'état de conservation en 4 classes,
- 8 - Le cas échéant, identification des facteurs de dégradation du Bâti,
- 9 - Rapport et conclusions - Rappel des obligations du propriétaire.
- 10 - La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.

SCHÉMA DE LECTURE DU RELEVÉ DE MESURES (page suivante).

Pour se repérer dans chaque local, les murs sont définis par des lettres (A,B,C,D,...), à partir de la porte d'entrée (A), puis dans le sens des aiguilles d'une montre. La porte d'entrée est celle utilisée depuis la pièce précédente.




TABLEAU DES MESURES

Concentration en Plomb en mg/cm ²	État de conservation	Classement
< 1 mg/cm ²	Absence de plomb	0
≥ 1 mg/cm ²	Non Visible (NV)	1
	Non dégradé (ND)	1
	État d'usage (EU)	2
	Dégradé (D)	3

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	
BATIMENT CHIMIE <i>2ème Sous-sol</i>	Mur Haut	A	Béton					Plafond		Béton					
	Mur bas	A	Béton					Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Béton					Embras. Porte							
	Mur bas	B	Béton					Ens. Fenêtre							
	GALERIE TECHNIQUE	Mur Haut	C	Béton					Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Béton					Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Béton					Volets						
		Mur bas	D	Béton					Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
Plinthes															
Sol		Béton													
<i>2ème Sous-sol</i> ANCIENNE CHAUFFERIE	Mur Haut	A	Béton	Peinture	<1,0			Plafond		Bois					
	Mur bas	A	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Métal	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Porte							
	Mur bas	B	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre							
	Mur Haut	C	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Fen.							
	Mur bas	C	Béton	Peinture	<1,0			Allège Fen.							
	Mur Haut	D	Béton	Peinture	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Béton	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0			
Plinthes							Rampe escalier		Métal	Peinture	14	D-3	Écaillé		
Sol		Béton	Peinture	<1,0			bouché								
<i>2ème Sous-sol</i> LOCAL AIR COMPRIME	Mur Haut	A	Béton					Plafond		Béton					
	Mur bas	A	Béton					Ens. Porte		Bois					
	Mur Haut	B	Béton					Embras. Porte							
	Mur bas	B	Béton					Ens. Fenêtre							
	Mur Haut	C	Béton					Embras. Fen.							
	Mur bas	C	Béton					Allège Fen.							
	Mur Haut	D	Béton					Volets							
	Mur bas	D	Béton					Conduit/Tuy		Métal					
Plinthes															
Sol		Béton													
<i>2ème Sous-sol</i> LOCAL AIR COMPRIME COTE	Mur Haut	A	Béton					Plafond		Béton					
	Mur bas	A	Béton					Ens. Porte		Métal	Peinture	7	EU-2		
	Mur Haut	B	Béton					Embras. Porte							
	Mur bas	B	Béton					Ens. Fenêtre							
	Mur Haut	C	Béton					Embras. Fen.							
	Mur bas	C	Béton					Allège Fen.							
	Mur Haut	D	Béton					Volets							
	Mur bas	D	Béton					Conduit/Tuy		Métal					
Plinthes															
Sol		Béton													
<i>2ème Sous-sol</i> Escalier vers 1ER Sous-sol	Mur Haut	A						Plafond		Béton					
	Mur bas	A						Cont.Marches							
	Mur Haut	B	Béton	Peinture	<1,0			Limon		Métal					
	Mur bas	B	Béton	Peinture	<1,0			Barreaux							
	Mur Haut	C						Main courante		Métal	Peinture	6,5	ND-1		
	Mur bas	C						Fenêtre	Ext						
	Mur Haut	D	Béton	Peinture	<1,0			Fenêtre	Int						
	Mur bas	D	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Fen.							
Plinthes							Conduit/Tuy								
Marches		Métal	Peinture	<1,0											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>2ème Sous-sol</i> RESERVE BIBLIOTHEQUE	Mur Haut	A	Béton	Peinture	<1,0			Plafond		Béton	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Béton	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Béton	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Béton	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes													
Sol		Béton	Peinture	<1,0										
<i>2ème Sous-sol</i> Escalier 1 vers 1er Sous-sol	Mur Haut	A	Béton	Peinture	<1,0			Plafond		Béton	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Béton	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Béton	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Béton	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes							Rampe		Métal	Peinture	10,0		ND-1
Sol		Béton	Peinture	<1,0			Escalier		Béton	Peinture	<1,0			
<i>2ème Sous-sol</i> Escalier 2 vers 1er Sous-sol	Mur Haut	A	Béton	Peinture	<1,0			Plafond		Béton	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Béton	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Béton	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Béton	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes							Rampe		Métal	Peinture	20,0		EU-2
Sol		Béton	Peinture	<1,0			Escalier		Lé plast					
<i>2ème Sous-sol</i> PALIER SALLES CHAUDES ET FROIDES	Mur Haut	A	Béton	Peinture	<1,0			Plafond		Béton	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Béton	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Béton	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Béton	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Carrelag											
Sol		Carrelag												
<i>2ème Sous-sol</i> SALLE CHAUDE N°1	Mur Haut	A	Béton	Peinture	<1,0			Plafond		Béton	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Béton	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Béton	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Béton	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes		Carrelag											
Sol		Carrelag												

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>2ème Sous-sol</i> SALLE CHAUDE N°2	Mur Haut	A	Béton	Peinture	<1,0			Plafond		Béton	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Béton	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Béton	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Béton	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes		Carrelag											
	Sol		Carrelag											
<i>2ème Sous-sol</i> SALLE N°3	Mur Haut	A	Béton	Peinture	<1,0			Plafond		Béton	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Béton	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Béton	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Béton	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal				
	Plinthes		Carrelag											
	Sol		Carrelag											
<i>2ème Sous-sol</i> SALLE N°4	Mur Haut	A	Béton	Peinture	<1,0			Plafond		Béton	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Béton	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Béton	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Béton	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal				
	Plinthes		Carrelag											
	Sol		Carrelag											
<i>2ème Sous-sol</i> SALLE N°5	Mur Haut	A	Béton	Peinture	<1,0			Plafond		Béton	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Béton	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Béton	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Béton	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes		Carrelag											
	Sol		Carrelag											
<i>2ème Sous-sol</i> SALLE FROIDE	Mur Haut	A	Béton	Peinture	<1,0			Plafond		Béton	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Béton	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Béton	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Béton	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes		Carrelag											
	Sol		Carrelag											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations	
<i>2ème Sous-sol</i> DEBARRAS	Mur Haut	A	Béton					Plafond		Béton					
	Mur bas	A	Béton					Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Béton					Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur bas	B	Béton					Ens. Fenêtre							
	Mur Haut	C	Béton					Embras. Fen.							
	Mur bas	C	Béton					Allège Fen.							
	Mur Haut	D	Brique					Volets							
	Mur bas	D	Brique					Conduit/Tuy							
	Plinthes														
	Sol		Béton												
<i>2ème Sous-sol</i> Escalier vers 1er Sous-sol	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Cont.Marches		Béton					
	Mur Haut	B	Métal	Peinture	<1,0			Limon		Béton					
	Mur bas	B	Métal	Peinture	<1,0			Barreaux		Métal	Peinture	6,7	EU-2		
	Mur Haut	C						Main courante		Métal	Peinture	6,7	EU-2		
	Mur bas	C						Fenêtre	Ext						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Fenêtre	Int						
	Mur bas	D	Plâtre	Tissu	<1,0			Embras. Fen.							
	Plinthes							Conduit/Tuy							
	Marches		Béton												
<i>1er Sous-sol</i> COULOIR	Mur Haut	A	Béton	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur bas	A	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte							
	Mur bas	B	Plâtre	Tissu	<1,0			Ens. Fenêtre							
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.							
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.							
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Plâtre	Tissu	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0			
	Plinthes		Carrelag					Rampe		Métal	Peinture	<1,0			
	Sol		Carrelag												
<i>1er Sous-sol</i> SERVEURS COMMUNS	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte							
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre							
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.							
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.							
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy							
	Plinthes		Lé plast												
	Sol		Lé plast												
<i>1er Sous-sol</i> SALLE SYNDICALE	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	8,6	EU-2		
	Plinthes														
	Sol		Ami-Cmt												

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>1er Sous-sol</i> S12	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal				
	Plinthes		Carrelag					Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	6,6	ND-1	
	Sol		Carrelag											
<i>1er Sous-sol</i> S12 PIECE DU FOND	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes		Carrelag											
	Sol		Carrelag											
<i>1er Sous-sol</i> RESERVE BIBLIOTHEQUE	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Lé plast											
<i>1er Sous-sol</i> S7 BIBLIOTHEQUE DE BIOLOGIE	Mur Haut	A	Béton	Toile Ver	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Crépi					Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Béton	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Crépi					Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
	Mur Haut	C	Crépi					Embras. Fen.		Crépi				
	Mur bas	C	Crépi					Allège Fen.		Crépi				
	Mur Haut	D	Béton	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Crépi					Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0			Rampe		Métal	Peinture	8,8	EU-2	
	Sol		Lé plast											
<i>1er Sous-sol</i> S7 BIBLIOTHEQUE DE BIOLOGIE	Mur Haut	A	Béton	Toile Ver	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Béton	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte						
	Mur Haut	B	Béton	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Béton	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
	Mur Haut	C	Béton	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.		Crépi				
	Mur bas	C	Béton	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Crépi				
	Mur Haut	D	Crépi					Volets						
	Mur bas	D	Crépi					Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0			Rampe		Métal	Peinture	<1,0		
	Sol		Lé plast											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>2ème Sous-sol</i> Sous-sol Bibliothèque	Mur Haut	A	Béton	Peinture	<1,0			Plafond		Béton	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Porte						
	Mur Haut	B	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Béton	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Béton	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Béton	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes							Rampe		Métal	Peinture	6,9	ND-1	
	Sol		Béton	Peinture	<1,0									
<i>1er Sous-sol</i> S13	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0			Barreaux fen		Métal	Peinture	9,3	D-3	Écaillé
	Sol		Lé plast											
<i>1er Sous-sol</i> S13 FOND	Mur Haut	A						Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A						Ens. Porte		Alu/PVC				
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	17,0	ND-1	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Lé plast											
<i>1er Sous-sol</i> S6	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A						Ens. Porte		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	3,9	EU-2	
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C						Embras. Fen.						
	Mur bas	C						Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes		Carrelag					Rampe esc		Métal	Peinture	15,0	D-3	Écaillé
	Sol		Carrelag											
<i>1er Sous-sol</i> S6 D MAGASIN CHIMIE	Mur Haut	A	Béton	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur Haut	A	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur Haut	B	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur Haut	C	Béton	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Béton	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur Haut	D	Béton	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Carrelag											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
S6 D	Mur Haut	A	Béton	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Béton	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Béton	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Béton	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Carrelag											
<i>Mezzanine</i> BUREAU droite	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0			Barreaux fen		Métal	Peinture	1,4	D-3	Écaillé
	Sol		Lé plast											
<i>Mezzanine</i> S6 B	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Lé plast											
<i>Ter Sous-sol</i> Dégagement vers réserve	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A						Ens. Porte						
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C						Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal				
	Plinthes		Carrelag											
	Sol		Carrelag											
<i>Ter Sous-sol</i> RESERVE PRODUITS CHIMIQUES	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Lé plast											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>1er Sous-sol</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Béton	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Béton	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Carrelag											
<i>1er Sous-sol</i> <i>RESERVE</i>	Mur Haut	A	Béton	Peinture	<1,0			Plafond		Métal				
	Mur bas	A	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Porte						
	Mur Haut	B	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	13,0	ND-1	
	Plinthes	.	Bois	Peinture	<1,0									
	Sol	.	Carrelag											
<i>1er Sous-sol</i> <i>Mezzanine</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0			Barreaux fen		Métal	Vernis	<1,0		
	Sol		Lé plast											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations	
BATIMENT CHIMIE	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
<i>1er Sous-sol</i>	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte							
	Mur bas	B	Plâtre	Tissu	<1,0			Ens. Fenêtre							
COULOIR 2ème partie	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.							
	Mur bas	C	Plâtre	Tissu	<1,0			Allège Fen.							
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Plâtre	Tissu	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Vernis	14	D-3	Écaillé	
	Plinthes		Carrelag												
	Sol		Carrelag												
	<i>1er Sous-sol</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
Mur Haut		B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte							
Mur bas		B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	1,6	ND-1		
S5 A		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
Mur Haut		D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets							
Mur bas		D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	7,4	ND-1		
Plinthes		Carrelag													
Sol		Carrelag													
<i>1er Sous-sol</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond							
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte							
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre							
	S14	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0			
Plinthes		Bois	Peinture	<1,0											
Sol		Lé plast													
<i>1er Sous-sol</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond							
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte							
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre							
	S14	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0			
Plinthes		Bois	Peinture	<1,0											
Sol		Lé plast													
<i>1er Sous-sol</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond							
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte							
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre							
	S14	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0			
Plinthes		Bois	Peinture	<1,0											
Sol		Lé plast													

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>1er Sous-sol</i> <i>Pièce droite</i>	S14	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Lé plast										
<i>1er Sous-sol</i>	S5-C ENTREE	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Béton				Embras. Porte						
		Mur bas	B	Béton	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Lé plast										
<i>1er Sous-sol</i>	S5-C BUREAU	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond		Béton	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.		Béton	Peinture	<1,0		
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Béton	Toile Ver	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Parpaing	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0		Bareaux		Métal	Peinture	6,7	ND-1	
		Sol		Lé plast										
<i>1er Sous-sol</i>	S5 A	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Carrelag										
<i>1er Sous-sol</i>	S4	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	2,3	EU-2	
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Dalle plas										

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>1er Sous-sol</i> Dégagement vers entrée	Mur Haut	A						Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A						Ens. Porte						
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Tissu	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Tissu	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Tissu	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	20,0	D-3	Écaillé
	Plinthes		Carrelag					Rampe		Métal	Peinture	8,1	EU-2	
Sol		Carrelag												
<i>1er Sous-sol</i> SANITAIRES HOMMES	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	12,0	D-3	Écaillé
	Plinthes		Carrelag											
Sol		Carrelag												
<i>1er Sous-sol</i> Couloir vers parking	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A						Ens. Porte						
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Tissu	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C						Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	6,1	EU-2	
	Plinthes		Carrelag											
Sol		Carrelag												
<i>1er Sous-sol</i> SANITAIRES FEMMES	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Carrelag					Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	17,0	EU-2	
	Plinthes		Carrelag											
Sol		Carrelag												
<i>1er Sous-sol</i> CAFETERIA	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Bois	Vernis	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	4,1	ND-1	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
Sol		Lé plast												

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>1er Sous-sol</i> LOCAL MENAGE	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Carrelag											
	Sol		Carrelag											
<i>1er Sous-sol</i> Cuisine	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Carrelag					Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	17,0	EU-2	
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	20,0	EU-2	
	Plinthes		Carrelag											
	Sol		Carrelag											
<i>1er Sous-sol</i> S19	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes		Carrelag	Peinture	<1,0									
	Sol		Lé plast											
<i>1er Sous-sol</i> S2	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	7,2	EU-2	
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	2,1	ND-1	
	Plinthes		Carrelag	Peinture	<1,0									
	Sol		Lé plast											
<i>1er Sous-sol</i> S1 ATELIER	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	1,6	EU-2	
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	7,4	EU-2	
	Plinthes		Carrelag					Ens. Porte		Métal	Peinture	7,4	EU-2	
	Sol		Carrelag											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>1er Sous-sol</i>	Couloir	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy						
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Bois	Vernis	<1,0								
<i>1er Sous-sol</i>	SE 1	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets		Métal	Peinture	13,0		EU-2
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	10,0		ND-1
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0		Barreaux		Métal	Peinture	13,0		ND-1
		Sol		Bois	Vernis	<1,0								
<i>1er Sous-sol</i>	SE 2	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	4,3		ND-1
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets		Métal	Peinture	15,0		EU-2
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	15,0		ND-1
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0		Barreaux		Métal	Peinture	7,9		ND-1
		Sol		Stratifié										
<i>1er Sous-sol</i>	SE 3	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	4,3		ND-1
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets		Métal	Peinture	13,0		EU-2
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	10,0		ND-1
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0		Barreaux		Métal	Peinture	13,0		ND-1
		Sol		Bois	Vernis	<1,0								
<i>1er Sous-sol</i>	SE 4	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets		Métal	Peinture	11,2		EU-2
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	9,3		ND-1
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0		Barreaux		Métal	Peinture	12,0		ND-1
		Sol		Bois	Vernis	<1,0								

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>1er Sous-sol</i>	SE 5	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	14,0		ND-1
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets		Métal	Peinture	3,0		EU-2
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	3,1		ND-1
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0		Barreaux		Métal	Peinture	4,4		ND-1
		Sol		Bois	Vernis	<1,0								
<i>1er Sous-sol</i>	Pièce d'eau	Mur Haut	A					Plafond						
		Mur bas	A					Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Vernis	<1,0		
		Plinthes		Carrelag										
Sol		Carrelag												
<i>1er Sous-sol</i>	SE 6	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
Sol		Stratifié												
<i>1er Sous-sol</i>	HALL D'ENTREE	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Tissu	<1,0		Ens. Porte		Métal	Peinture	3,4		D-3 Écaillé
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy						
		Plinthes		Carrelag				Rampe esc		Méla miné	Peinture	9,3		EU-2
Sol		Carrelag				Coffrage bois		Métal	Peinture	6,3		EU-2		
<i>1er Sous-sol</i>	PALIER Escalier B	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	A	Plâtre	Tissu	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur Haut	B	Plâtre	Tissu	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur Haut	C	Plâtre	Tissu	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur Haut	D	Plâtre	Tissu	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	15,0		D-3 Écaillé
		Plinthes		Carrelag				Grilles prtectiv		Métal	Peinture	15,0		D-3 Écaillé
Sol		Carrelag												

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations
COULOIR METRO	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Carrelaq					Ens. Porte						
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Carrelaq					Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Carrelaq					Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Carrelaq					Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Carrelaq											
	Sol		Carrelaq											
<i>1er Sous-sol</i> CHAUFFERIE	Mur Haut	A	Béton	Peinture	<1,0			Plafond		Béton	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Métal				
	Mur Haut	B	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Béton	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Béton	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Béton	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes							Rampe		Métal	Peinture	4,9	ND-1	
	Sol		Béton	Peinture	<1,0									
<i>1er Sous-sol</i> PIECE VANNE D'ARRET	Mur Haut	A	Béton					Plafond		Béton				
	Mur bas	A	Béton					Ens. Porte		Métal	Peinture	10,0	EU-2	
	Mur Haut	B	Béton					Embras. Porte						
	Mur bas	B	Béton					Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Béton					Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Béton					Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Béton					Volets						
	Mur bas	D	Béton					Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes													
	Sol		Béton											
<i>1er Sous-sol</i> CAVE 1	Mur Haut	A	Brique					Plafond		Brique				
	Mur bas	A	Brique					Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Brique					Embras. Porte						
	Mur bas	B	Brique					Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Brique					Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Brique					Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Brique					Volets						
	Mur bas	D	Brique					Conduit/Tuy		Métal				
	Plinthes													
	Sol		Béton											
<i>1er Sous-sol</i> CAVE 2	Mur Haut	A	Brique					Plafond		Brique				
	Mur bas	A	Brique					Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Brique					Embras. Porte						
	Mur bas	B	Brique					Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Brique					Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Brique					Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Brique					Volets						
	Mur bas	D	Brique					Conduit/Tuy		Métal				
	Plinthes													
	Sol		Béton											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>1er Sous-sol</i> Escalier vers accueil	Mur Haut	A						Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A						Cont.Marches		Carrelaq				
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Limon		Béton				
	Mur bas	B	Carrelaq					Barreaux		Métal	Peinture	17,0	D-3	Écaillé
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Main courante		Métal	Peinture	17,0	D-3	Écaillé
	Mur bas	C	Carrelaq					Fenêtre	Ext					
	Mur Haut	D						Fenêtre	Int					
	Mur bas	D						Embras. Fen.						
	Plinthes		Carrelaq					Conduit/Tuy						
	Marches		Carrelaq											
Escalier B	Mur Haut	A						Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A						Cont.Marches		Carrelaq				
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Limon		Carrelaq				
	Mur bas	B	Plâtre	Tissu	<1,0			Barreaux		Métal	Peinture	14,0	D-3	Écaillé
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Main courante		Métal	Peinture	14,0	D-3	Écaillé
	Mur bas	C	Plâtre	Tissu	<1,0			Fenêtre	Ext					
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Fenêtre	Int					
	Mur bas	D	Plâtre	Tissu	<1,0			Embras. Fen.						
	Plinthes		Carrelaq					Conduit/Tuy						
	Marches		Carrelaq											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	
BATIMENT CHIMIE <i>Rez-de-Chaussée</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur bas	A	Plâtre	Tissu	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	16	D-3	Écaillé	
	Mur bas	B	Plâtre	Tissu	<1,0			Ens. Fenêtre							
	PALIER Escalier B	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Tissu	<1,0			Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Tissu	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	8,6	D-3	Écaillé
	Plinthes		Carrelag					Grilles prtectiv		Métal	Peinture	9,4	D-3	Écaillé	
	Sol		Carrelag												
<i>Rez-de-Chaussée</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte							
	Mur bas	B	Plâtre	Tissu	<1,0			Ens. Fenêtre							
	COULOIR	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Tissu	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Carrelag					Rampe esc		Métal	Peinture	4,3	EU-2		
	Sol		Carrelag												
<i>Rez-de-Chaussée</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond		Plâtre	Toile Ver	<1,0			
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0			
	R10	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	3,8	ND-1	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0										
	Sol		Lé plast												
<i>Rez-de-Chaussée</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond		Plâtre	Toile Ver	<1,0			
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	12	EU-2		
	R9	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	14	ND-1	
	Plinthes		Carrelag	Peinture	<1,0										
	Sol		Carrelag												
<i>Rez-de-Chaussée</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond		Plâtre	Toile Ver	<1,0			
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	15	ND-1		
	R11	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	8,5	EU-2	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0										
	Sol		Lé plast												

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>Rez-de-Chaussée</i>	R12	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	10,0	EU-2	
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	22,0	EU-2	
		Plinthes								Ami-Cmt				
		Sol			Ami-Cmt									
<i>Rez-de-Chaussée</i>	R8	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Carrelaq				Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Carrelaq				Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Carrelaq				Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets		Bois	Vernis	<1,0		
		Mur bas	D	Carrelaq				Conduit/Tuy		Métal	Peinture	11,0	EU-2	
		Plinthes			Carrelaq									
		Sol			Lé plast									
<i>Rez-de-Chaussée</i>	R7 a	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	5,3	EU-2	
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets		Bois	Vernis	<1,0		
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes			Bois	Peinture	<1,0							
		Sol			Moquette									
<i>Rez-de-Chaussée</i>	R7 b	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	5,4	EU-2	
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets		Bois	Vernis	<1,0		
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes			Bois	Peinture	<1,0							
		Sol			Moquette									
<i>Rez-de-Chaussée</i>	R7 c	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets		Bois	Vernis	<1,0		
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes			Bois	Peinture	<1,0							
		Sol			Lé plast									

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>Rez-de-Chaussée</i>	R13	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets		Bois	Vernis	<1,0		
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	29,0	ND-1	
		Plinthes		Carrelag										
		Sol		Carrelag										
<i>Rez-de-Chaussée</i>	LABO DU FOND R13	Mur Haut	A	Béton	Peinture	<1,0		Plafond		Béton	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Béton	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Bois	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Béton	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Béton	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Béton	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Béton	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Carrelag				Conduit/Tuy		Métal	Peinture	9,0	D-3	Écaillé
		Plinthes		Carrelag										
		Sol		Carrelag										
<i>Rez-de-Chaussée</i>	RESERVE R13	Mur Haut	A					Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	13,0	EU-2	
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Ami-Cmt										
<i>Rez-de-Chaussée</i>	BUREAU R13	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	12,0	EU-2	
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Ami-Cmt										
<i>Rez-de-Chaussée</i>	R6	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets		Bois	Vernis	<1,0		
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	5,3	ND-1	
		Plinthes		Carrelag										
		Sol		Carrelag										

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	
<i>Rez-de-Chaussée</i>	R5	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	7,7	EU-2		
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.							
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets							
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	2,4	ND-1		
		Plinthes		Carrelag											
		Sol		Carrelag											
<i>Rez-de-Chaussée</i>	R5 BUREAU	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Toile Ver	<1,0			
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	8,4	EU-2		
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.							
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	D	Bois	Vernis	<1,0		Volets							
		Mur bas	D	Bois	Vernis	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	11,0	ND-1		
		Plinthes		Carrelag											
		Sol		Carrelag											
<i>Rez-de-Chaussée</i>	COULOIR 2	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte							
		Mur bas	B	Plâtre	Tissu	<1,0		Ens. Fenêtre							
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.							
		Mur bas	C	Plâtre	Tissu	<1,0		Allège Fen.							
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets							
		Mur bas	D	Plâtre	Tissu	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0			
		Plinthes		Carrelag											
		Sol		Carrelag											
<i>Rez-de-Chaussée</i>	R14 COULOIR	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond							
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte							
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre							
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.							
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.							
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets							
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0			
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
		Sol		Lé plast											
<i>Rez-de-Chaussée</i>	R14-2	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond							
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte							
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.							
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets							
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0			
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
		Sol		Lé plast											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>Rez-de-Chaussée</i>	R14-3	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	9,2	ND-1		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Lé plast										
<i>Rez-de-Chaussée</i>	R14-4	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	<1,0			
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Lé plast										
<i>Rez-de-Chaussée</i>	R14-5	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre	Alu/PVC					
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	10,0	ND-1		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Carrelag										
<i>Rez-de-Chaussée</i>	R14-6	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Béton	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre	Alu/PVC					
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	<1,0			
		Plinthes		Carrelag										
		Sol		Carrelag										
<i>Rez-de-Chaussée</i>	R14-7	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Béton	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre	Alu/PVC					
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	<1,0			
		Plinthes		Carrelag										
		Sol		Carrelag										

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>Rez-de-Chaussée</i>	R14-8-9	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	<1,0			
		Plinthes		Carrelag										
		Sol		Carrelag										
<i>Rez-de-Chaussée</i>	R14-10	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	<1,0			
		Plinthes		Carrelag										
		Sol		Carrelag										
<i>Rez-de-Chaussée</i>	R14-11	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy						
		Plinthes		Carrelag										
		Sol		Carrelag										
<i>Rez-de-Chaussée</i>	R14	Mur Haut	A					Plafond						
		Mur bas	A					Ens. Porte	Verre					
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy						
		Plinthes												
		Sol		Lé plast										
<i>Rez-de-Chaussée</i>	R4	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre	Bois	Peinture	2,5	EU-2		
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	<1,0			
		Plinthes		Carrelag										
		Sol		Carrelag										

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
R16	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Bois	Vernis	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Bois	Vernis	<1,0			Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	19,0	ND-1	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Ami-Cmt											
<i>Rez-de-Chaussée</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	4,2	EU-2	
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	2,7	EU-2	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Lé plast											
<i>Rez-de-Chaussée</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	4,8	EU-2	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	23,0	ND-1	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Moquette											
<i>Rez-de-Chaussée</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	10,0	EU-2	
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	14,0	ND-1	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Moquette											
<i>Rez-de-Chaussée</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	7,8	EU-2	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	4,3	ND-1	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Moquette											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations	
<i>Rez-de-Chaussée</i>								Plafond							
	R2	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre	Bois	Peinture	4,4		EU-2	
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy	Métal	Peinture	6,3		ND-1	
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0									
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
Sol			Bois	Vernis	<1,0										
<i>Rez-de-Chaussée</i>								Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0			
	R1	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy	Métal	Peinture	<1,0			
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0									
		Plinthes		Carrelag											
Sol			Carrelag												
<i>Rez-de-Chaussée</i>								Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0			
	R1 BUREAU	Mur Haut	A	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	A	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre	Métal	Peinture	<1,0			
		Mur bas	B	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
		Mur Haut	C	Béton	Peinture	<1,0			Allège Fen.	Carrelag					
		Mur bas	C	Béton	Peinture	<1,0			Volets						
		Mur Haut	D	Béton	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy	Métal	Peinture	<1,0			
		Mur bas	D	Béton	Peinture	<1,0									
		Plinthes		Carrelag											
Sol			Carrelag												

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
BATIMENT CHIMIE <i>Rez-de-Chaussée</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Lé plast											
<i>Rez-de-Chaussée</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Bois											
<i>Rez-de-Chaussée</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Tissu	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Tissu	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	2,7	EU-2	
	Plinthes		Béton	Peinture	<1,0			Rambarde		Métal	Peinture	5,6	EU-2	
	Sol		Lé plast					Grilles protec		Métal	Peinture	10	EU-2	
<i>Rez-de-Chaussée</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	8	EU-2	
	Plinthes		Carrelag											
	Sol		Carrelag											
<i>Entre-sols Rez-de-Chaussée & -1</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	8,9	D-3	Écaillé
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	8,2	EU-2	
	Plinthes		Carrelag											
	Sol		Carrelag											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>Entre-sols Rez-de-Chaussée & +1</i> Vestiaires	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	8,9	D-3	Écaillé
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	8,2	EU-2	
	Plinthes		Carrelag											
Sol		Carrelag												
<i>1er étage</i> PALIER	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Tissu	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Tissu	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	2,8	EU-2	
	Plinthes		Béton	Peinture	<1,0			Rambarde		Métal	Peinture	6,0	EU-2	
Sol		Lé plast					Grilles protec		Métal	Peinture	17,0	EU-2		
<i>1er étage</i> SANITAIRES	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	12,0	ND-1	
	Plinthes		Carrelag											
Sol		Carrelag												
<i>1er étage</i> Dégagement vers couloir	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Tissu	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C						Embras. Fen.						
	Mur bas	C						Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Tissu	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Carrelag											
Sol		Carrelag												
<i>1er étage</i> Pièce lavabo	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
Sol		Lé plast												

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>Ter étage</i> Local papeterie	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes		Carrelag											
	Sol		Carrelag											
<i>Ter étage</i> Escalier vers Rez-de-Chaussée	Mur Haut	A	Crépi	Peinture	<1,0			Plafond		Crépi	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A						Cont.Marches		Carrelag				
	Mur Haut	B	Crépi	Peinture	<1,0			Limon		Carrelag				
	Mur bas	B	Plâtre	Tissu	<1,0			Barreaux		Métal	Peinture	3,6	EU-2	
	Mur Haut	C	Crépi	Peinture	<1,0			Main courante		Métal	Peinture	3,6	EU-2	
	Mur bas	C	Plâtre	Tissu	<1,0			Fenêtre	Ext					
	Mur Haut	D	Crépi	Peinture	<1,0			Fenêtre	Int					
	Mur bas	D						Embras. Fen.						
	Plinthes		Carrelag					Conduit/Tuy						
	Marches		Carrelag					Porte		Bois	Peinture	<1,0		
<i>Ter étage</i> P1	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	9,2		
	Plinthes		Carrelag											
	Sol		Carrelag											
<i>Ter étage</i> P1 BUREAU	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	11,0	EU-2	
	Plinthes		Carrelag											
	Sol		Carrelag											
<i>Ter étage</i> P2	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	12,0	EU-2	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	6,3	EU-2	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Bois	Vernis	<1,0									

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>Ter étage</i> LAVABO P2	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Carrelag											
	Sol		Carrelag											
<i>Ter étage</i> P3 A	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	6,7	EU-2	
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Mé laminé	Peinture	14,0	ND-1	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Lé plast											
<i>Ter étage</i> COULOIR 1	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Tissu	<1,0			Ens. Porte						
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Tissu	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Tissu	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Carrelag											
	Sol		Carrelag											
<i>Ter étage</i> P3 B	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	16,0	EU-2	
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Mé laminé	Peinture	20,0	ND-1	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Lé plast											
<i>Ter étage</i> P4 Entrée	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C						Embras. Fen.						
	Mur bas	C						Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes		Stratifié											
	Sol		Stratifié											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>Ter étage</i>	Mur Haut	A						Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte	Bois					
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D						Volets						
	Mur bas	D						Conduit/Tuy						
	Plinthes		Stratifié											
	Sol		Stratifié											
<i>Ter étage</i>	Mur Haut	A						Plafond						
	Mur bas	A						Ens. Porte	Bois					
	Mur Haut	B						Embras. Porte						
	Mur bas	B						Ens. Fenêtre	Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.	Plâtre	Toile Ver	<1,0			
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy	Métal	Peinture	5,9		ND-1	
	Plinthes		Stratifié											
	Sol		Stratifié											
<i>Ter étage</i>	Mur Haut	A						Plafond						
	Mur bas	A						Ens. Porte	Bois					
	Mur Haut	B						Embras. Porte						
	Mur bas	B						Ens. Fenêtre	Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	C						Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.	Plâtre	Toile Ver	<1,0			
	Mur Haut	D						Volets						
	Mur bas	D						Conduit/Tuy	Métal	Peinture	5,3		ND-1	
	Plinthes		Stratifié											
	Sol		Stratifié											
<i>Ter étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre	Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.	Plâtre	Toile Ver	<1,0			
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Lé plast											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>Ter étage</i> P4 MEZZANINE	Mur Haut	A						Plafond		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur bas	A						Ens. Porte						
	Mur Haut	B						Embras. Porte						
	Mur bas	B						Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy	Métal	Peinture	<1,0			
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0					Peinture	<1,0			
	Sol		Moquette											
<i>Ter étage</i> P5-A	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	17,0	EU-2	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy	Métal	Peinture	<1,0			
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Lé plast											
<i>Ter étage</i> P5-B	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	7,3	ND-1	
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy	Métal	Peinture	<1,0			
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Lé plast											
<i>Ter étage</i> COULOIR 2	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Crépi	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Crépi	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Crépi	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Crépi	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy	Métal	Peinture	<1,0			
	Plinthes		Carrelag					Rampe	Métal	Peinture	3,6	ND-1		
	Sol		Carrelag											
<i>Ter étage</i> P5-C	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond						
	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	8,4	ND-1	
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy	Métal	Peinture	14,0	EU-2		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Bois	Vernis	<1,0									

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment **CHIMIE**

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	
P5-D	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond							
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0				
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0				
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre	Bois	Peinture	11,0			EU-2	
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.							
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.	Plâtre	Toile Ver	<1,0				
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy	Métal	Peinture	16,0				ND-1
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0										
Sol		Bois	Vernis	<1,0											
<i>Ter étage</i> P5-E	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond	Plâtre	Peinture	<1,0				
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0				
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte							
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre							
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.							
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.							
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Peinture	<1,0				
	Plinthes		Carrelag												
Sol		Carrelag													
<i>Ter étage</i> P6-A	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond	Plâtre	Toile Ver	<1,0				
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0				
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0				
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre	Bois	Peinture	12,0				ND-1
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.							
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.	Plâtre	Toile Ver	<1,0				
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy	Métal	Peinture	6,0				ND-1
	Plinthes		Carrelag												
Sol		Carrelag													
<i>Ter étage</i> P6-B	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond	Plâtre	Toile Ver	<1,0				
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0				
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0				
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre	Bois	Peinture	11,0				ND-1
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.							
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.	Plâtre	Toile Ver	<1,0				
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy	Métal	Peinture	7,4				ND-1
	Plinthes		Carrelag												
Sol		Carrelag													
<i>Ter étage</i> P7-A	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond							
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0				
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0				
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre	Bois	Peinture	11,0				EU-2
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.							
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.	Plâtre	Toile Ver	<1,0				
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy	Métal	Peinture	5,3				EU-2
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0										
Sol		Bois	Vernis	<1,0											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	
<i>Ter étage</i>								Plafond							
	P7-B	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre	Bois	Peinture	7,4		ND-1	
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.	Plâtre	Toile Ver	<1,0			
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy	Métal	Peinture	17,0		ND-1	
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0									
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
Sol			Bois	Vernis	<1,0										
<i>Ter étage</i>								Plafond							
	P7-C1	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre	Bois	Peinture	5,2		ND-1	
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.	Plâtre	Toile Ver	<1,0			
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy	Métal	Peinture	13,0		EU-2	
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0									
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
Sol			Bois	Vernis	<1,0										
<i>Ter étage</i>								Plafond							
	P7-C2	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre	Bois	Peinture	7,8		ND-1	
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.	Plâtre	Toile Ver	<1,0			
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy	Métal	Peinture	10,0		ND-1	
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0									
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
Sol			Bois	Vernis	<1,0										
<i>Ter étage</i>								Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0			
	P8	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre	Bois	Peinture	3,8		ND-1	
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.	Plâtre	Toile Ver	<1,0			
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy	Métal	Peinture	4,5		ND-1	
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0									
		Plinthes		Carrelag											
Sol			Carrelag												
<i>Ter étage</i>								Plafond		Plâtre	Toile Ver	<1,0			
	P9	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre	Bois	Peinture	1,6		ND-1	
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.	Plâtre	Toile Ver	<1,0			
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy	Métal	Peinture	5,5		ND-1	
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0									
		Plinthes		Carrelag											
Sol			Carrelag												

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations
BATIMENT CHIMIE <i>1er étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	11	ND-1	
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	5,5	ND-1	
	Plinthes		Carrelag											
	Sol		Moquette											
<i>1er étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Carrelag											
	Sol		Carrelag											
<i>1er étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	9,1	D-3	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	5,3	D-3	Écaillé
	Plinthes		Carrelag											
	Sol		Carrelag											
<i>1er étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	5,5	ND-1	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Moquette											
<i>1er étage</i>	Mur Haut	A						Plafond		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur bas	A						Ens. Porte						
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Moquette											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>Ter étage</i>	P11-B	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	15,0	EU-2	
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	4,4	EU-2	
		Plinthes		Carrelag										
		Sol		Carrelag										
<i>Ter étage</i>	P11-C	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	13,0	D-3	Écaillé
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	8,6	EU-2	
		Plinthes		Carrelag										
		Sol		Carrelag										
<i>Ter étage</i>	P12	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	12,0	D-3	Écaillé
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	19,0	EU-2	
		Plinthes		Carrelag										
		Sol		Carrelag										
<i>Ter étage</i>	PALIER Escalier B	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Tissu	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Tissu	<1,0		Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	10,0	D-3	Écaillé
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Tissu	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Tissu	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	8,6	D-3	Écaillé
		Plinthes						Grilles prtectiv		Métal	Peinture	11,0	D-3	Écaillé
		Sol		Lé plast				Rampe		Métal	Peinture	15,0	EU-2	
<i>Ter étage</i>	P14	Mur Haut	A	Bois				Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Bois				Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Bois				Embras. Porte						
		Mur bas	B	Bois				Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	5,2	D-3	Écaillé
		Mur Haut	C	Bois				Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Bois				Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Bois				Volets						
		Mur bas	D	Bois				Conduit/Tuy		Métal	Peinture	3,4	EU-2	
		Plinthes												
		Sol		Lé plast										

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>Ter étage</i>	P15	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets		Alu/PVC				
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	22,0	ND-1	
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Bois	Vernis	<1,0								
<i>Ter étage</i>	P16	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets		Alu/PVC				
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	13,0	ND-1	
		Plinthes		Carrelag										
		Sol		Lé plast										
<i>Ter étage</i>	P17	Mur Haut	A	Bois	Vernis	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Bois	Vernis	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	3,9	D-3	Écaillé
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	18,0	D-3	Écaillé
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Lé plast										
<i>Ter étage</i>	P18	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	10,0	D-3	Écaillé
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	3,1	EU-2	
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Lé plast										
<i>Ter étage</i>	P19	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	9,1	EU-2	
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	7,2	EU-2	
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Moquette										

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
2ème étage	206	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre	Bois	Peinture	4,0	D-3	Écaillé	
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	<1,0			
		Plinthes		Alu/PVC										
		Sol		Moquette										
2ème étage	205	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A					Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre	Bois	Peinture	2,6	D-3	Écaillé	
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.	Plâtre	Toile Ver	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	<1,0			
		Plinthes		Alu/PVC										
		Sol		Moquette										
2ème étage	204	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre	Bois	Peinture	3,6	D-3	Écaillé	
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	<1,0			
		Plinthes		Alu/PVC										
		Sol		Moquette										
2ème étage	203	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre	Bois	Peinture	4,7	D-3	Écaillé	
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	<1,0			
		Plinthes		Alu/PVC										
		Sol		Moquette										
2ème étage	202	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre	Bois	Peinture	4,5	D-3	Écaillé	
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.	Plâtre	Toile Ver	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	<1,0			
		Plinthes		Alu/PVC										
		Sol		Moquette										

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
2ème étage	207	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	3,4	D-3	Écaillé
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Alu/PVC										
		Sol		Moquette										
2ème étage	208	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	3,2	D-3	Écaillé
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	19,0	EU-2	
		Plinthes		Alu/PVC										
		Sol		Moquette										
2ème étage	SAS BUREAUX ENTRE 202 ET 208	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte						
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy						
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Moquette										
2ème étage	COULOIR PRINCIPAL	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Métal				
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte						
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy						
		Plinthes		Dalle plas										
		Sol		Dalle plas										
2ème étage	209	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	4,2	D-3	Écaillé
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Alu/PVC										
		Sol		Moquette										

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations
2ème étage	210	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	3,3	D-3	Écaillé
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	8,3	D-3	Écaillé
		Plinthes		Alu/PVC										
		Sol		Moquette										
2ème étage	211	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	5,1	ND-1	
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Alu/PVC										
		Sol		Moquette										
2ème étage	201	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	3,9	D-3	Écaillé
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	8,3	D-3	Écaillé
		Plinthes		Carrelag										
		Sol		Carrelag										
2ème étage	212	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	2,6	ND-1	
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D					Volets						
		Mur bas	D					Conduit/Tuy						
		Plinthes		Bois	Peinture	1,8	ND-1							
		Sol		Moquette										
2ème étage	213	Mur Haut	A					Plafond						
		Mur Haut	A					Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D					Volets						
		Mur Haut	D					Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Bois	Peinture	1,8	ND-1							
		Sol		Moquette										

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations
214	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	2,0	ND-1	
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Alu/PVC											
	Sol		Dalle plas											
2ème étage 215	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes		Bois	Peinture	2,3	ND-1								
	Sol		Moquette											
2ème étage 216	Mur Haut	A						Plafond						
	Mur bas	A						Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	20,0	ND-1	
	Plinthes		Bois	Peinture	1,9									
	Sol		Moquette											
2ème étage 217	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes		Alu/PVC											
	Sol		Dalle plas											
2ème étage COULOIR 2	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Métal				
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte						
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes		Dalle plas											
	Sol		Dalle plas											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
2ème étage	LMD11-A	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	8,4		EU-2
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	15,0		EU-2
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Dalle plas										
2ème étage	LMD11-B	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Bois				Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	4,5		EU-2
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	8,3		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Bois	Vernis	<1,0								
2ème étage	LMD11-Cuisine	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte						
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Carrelag										
		Sol		Ami-Cmt										
2ème étage	LMD11-C	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	2,3		EU-2
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur Haut	D	Bois				Volets						
		Mur bas	D	Bois				Conduit/Tuy		Métal	Peinture	15,0		EU-2
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Moquette										
2ème étage	SALLE STOCKAGE	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	6,0	NV-1	Plafond		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	6,0	NV-1	Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	5,1	NV-1	Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	5,1	NV-1	Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	5,1	NV-1	Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0	NV-1	Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	5,3	NV-1	Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	5,3	NV-1	Conduit/Tuy						
		Plinthes		Carrelag										
		Sol		Carrelag										

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
BATIMENT CHIMIE <i>2ème étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Lé plast											
<i>2ème étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Bois											
<i>2ème étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes													
	Sol		Dalle plas											
<i>2ème étage</i>	Mur Haut	A	Ami-Cmt					Plafond		Ami-Cmt				
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Ami-Cmt					Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	1,8	D-3	Écaillé
	Mur Haut	C	Ami-Cmt					Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Ami-Cmt					Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Ami-Cmt					Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	18	D-3	Écaillé
	Plinthes													
	Sol		Dalle plas											
<i>2ème étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	16	ND-1	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Lé plast											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
2ème étage LMD12	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	16,0	ND-1	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Lé plast											
2ème étage LOCAL ELECTRICITE	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Bois											
2ème étage LMD7	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	2,1	ND-1	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	6,3	ND-1	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Ami-Cmt											
2ème étage LMD6	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	3,8	ND-1	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	5,2	ND-1	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Bois	Vernis	<1,0									
2ème étage LMD3	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	4,3	ND-1	
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	5,4	ND-1	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Lé plast	Vernis	<1,0									

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
2ème étage	LMD1	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre	Bois	Peinture	3,2	ND-1		
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.	Plâtre	Toile Ver	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	6,6	ND-1		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Lé plast										
2ème étage	LMD2	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond	Plâtre	Toile Ver	<1,0			
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre	Alu/PVC					
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.	Plâtre	Toile Ver	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	16,0	ND-1		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Bois	Vernis	<1,0								
2ème étage	LMD4	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond	Plâtre	Toile Ver	<1,0			
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre	Alu/PVC					
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	25,0	ND-1		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Moquette										
2ème étage	LMD6	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond	Plâtre	Toile Ver	<1,0			
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre	Alu/PVC					
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.	Plâtre	Toile Ver	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	14,0	ND-1		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Bois	Vernis	<1,0								
3ème étage	312	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond	Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	<1,0			
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Lé plast										

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
3ème étage	312-B	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Lé plast										
3ème étage	312-A	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Lé plast										
3ème étage	312-C	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Lé plast										
3ème étage	312-D	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Lé plast										
3ème étage	312-E	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Moquette										

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>3ème étage</i>	COULOIR	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Métal				
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte						
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy						
		Plinthes												
		Sol		Lé plast										
<i>3ème étage</i>	313	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	1,8	D-3	Écaillé
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Bois										
<i>3ème étage</i>	314	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Lé plast										
<i>3ème étage</i>	315	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Lé plast										
<i>3ème étage</i>	316	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Lé plast										

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations
3ème étage	317	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Lé plast										
3ème étage	318	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Bois										
3ème étage	319	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	14,0	ND-1	
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Bois										
3ème étage	320	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	10,0	ND-1	
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Bois										
3ème étage	321	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Métal	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Alu/PVC										
		Sol		Ami-Cmt										

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
322	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	17,0	ND-1	
	Plinthes		Alu/PVC											
	Sol		Moquette											
<i>3ème étage</i> 323	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	19,0	ND-1	
	Plinthes		Alu/PVC											
	Sol		Moquette											
<i>3ème étage</i> 324	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	12,0	ND-1	
	Plinthes		Alu/PVC											
	Sol		Moquette											
<i>3ème étage</i> 325	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	11,0	ND-1	
	Plinthes		Alu/PVC											
	Sol		Lé plast											
<i>3ème étage</i> 326	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	11,0	ND-1	
	Plinthes		Alu/PVC											
	Sol		Lé plast											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment **CHIMIE**

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
3ème étage	327	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	11,0	ND-1	
		Plinthes		Alu/PVC										
		Sol		Lé plast										
3ème étage	328	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	11,0	ND-1	
		Plinthes		Alu/PVC										
		Sol		Moquette										
3ème étage	329	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	1,8	D-3	Écaillé
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	4,9	D-3	Écaillé
		Plinthes		Lé plast										
		Sol		Lé plast										
3ème étage	329 Cuisine	Mur Haut	A	Béton	Peinture	<1,0		Plafond		Béton	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Carrelaq	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Béton	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Carrelaq	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Béton	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Carrelaq	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Carrelaq	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Béton	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Carrelaq	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	5,0	ND-1	
		Plinthes		Carrelaq										
		Sol		Carrelaq										
3ème étage	333	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Lé plast										

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
BATIMENT CHIMIE <i>3ème étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Métal				
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte						
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	16	EU-2	
	Plinthes		Lé plast											
	Sol		Lé plast											
<i>3ème étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	18	D-3	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Bois	Vernis	<1,0									
<i>3ème étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Lé plast											
<i>3ème étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	5,9	ND-1	
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	2,6	ND-1	
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	14	ND-1	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Lé plast											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>3ème étage</i> Escalier vers bâtiment	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Métal				
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Cont.Marches		Lé plast				
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Limon		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Barreaux		Métal	Peinture	1,6	EU-2	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Main courante		Métal	Peinture	1,6	EU-2	
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Fenêtre	Ext					
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Fenêtre	Int					
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Plinthes			Lé plast				Conduit/Tuy						
	Marches			Lé plast										
<i>3ème étage</i> SANITAIRES	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Carrelaq					Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Carrelaq					Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	10,0	EU-2	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Carrelaq					Allège Fen.		Carrelaq	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Carrelaq					Conduit/Tuy		Métal	Peinture	17,0	EU-2	
	Plinthes			Carrelaq										
Sol			Carrelaq											
<i>3ème étage</i> 338	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	5,9	ND-1	
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	3,9	NV-1		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	3,9	NV-1		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	2,6	ND-1	
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	3,3	NV-1		Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	3,7	NV-1		Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	3,7	NV-1		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	5,3	ND-1	
	Plinthes			Carrelaq										
Sol			Carrelaq											
<i>3ème étage</i> 339	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	2,2	EU-2	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	18,0	D-3	
	Plinthes			Carrelaq										
Sol			Carrelaq											
<i>3ème étage</i> 339-B	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	2,8	EU-2	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes			Carrelaq										
Sol			Carrelaq											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	
<i>3ème étage</i>	340	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	2,3	EU-2		
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.							
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets							
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0			
		Plinthes		Carrelag											
		Sol		Carrelag											
<i>3ème étage</i>	341	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre							
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.							
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.							
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets							
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal					
		Plinthes		Carrelag											
		Sol		Carrelag											
<i>3ème étage</i>	342	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond		Plâtre	Toile Ver	<1,0			
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre							
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.							
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.							
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets							
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0			
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
		Sol		Carrelag											
<i>3ème étage</i>	343	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond		Plâtre	Toile Ver	<1,0			
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.							
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets							
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0			
		Plinthes		Carrelag											
		Sol		Carrelag											
<i>3ème étage</i>	344	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond		Plâtre	Toile Ver	<1,0			
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	2,0	ND-1		
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.							
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets							
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0			
		Plinthes		Carrelag											
		Sol		Carrelag											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>3ème étage</i>	345	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	2,2	ND-1	
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Carrelag										
		Sol		Carrelag										
<i>3ème étage</i>	346	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	1,8	D-3	Écaillé
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Alu/PVC										
		Sol		Moquette										
<i>3ème étage</i>	347	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Ami-Cmt										
<i>3ème étage</i>	348-A	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte						
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy						
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Bois	Vernis	<1,0								
<i>3ème étage</i> <i>Photocopieuse</i>	348-A'	Mur Haut	A	Carrelag	Peinture	<1,0		Plafond		Carrelag	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Carrelag	Peinture	<1,0		Ens. Porte						
		Mur Haut	B	Carrelag	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Carrelag	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Carrelag	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Carrelag	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Carrelag	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Carrelag	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy						
		Plinthes		Carrelag										
		Sol		Carrelag										

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
3ème étage	348-B	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	1,8	ND-1	
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	4,0	ND-1	
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Bois	Vernis	<1,0								
3ème étage	349	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Alu/PVC										
		Sol		Moquette										
3ème étage	350	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Alu/PVC										
		Sol		Lé plast										
3ème étage	351	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Alu/PVC	Peinture	<1,0								
		Sol		Lé plast										
3ème étage	352	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	2,2	ND-1	
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Bois	Vernis	<1,0								

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations
3ème étage	353	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	3,2	EU-2	
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Alu/PVC										
		Sol		Moquette										
3ème étage	354	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	3,2	EU-2	
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Alu/PVC										
		Sol		Moquette										
		Mur Haut	A					Plafond						
		Mur bas	A					Ens. Porte						
		Mur Haut	B					Embras. Porte						
		Mur bas	B					Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C					Embras. Fen.						
		Mur bas	C					Allège Fen.						
		Mur Haut	D					Volets						
		Mur bas	D					Conduit/Tuy						
		Plinthes												
		Sol												
3ème étage	355	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	1,3	EU-2	
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Carrelag										
		Sol		Carrelag										
3ème étage	356	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Carrelag										
		Sol		Carrelag										

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
357	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	1,6		EU-2
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Alu/PVC											
	Sol		Moquette											
<i>3ème étage</i> 358	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes		Bois	Vernis	<1,0									
	Sol		Moquette											
<i>3ème étage</i> 359	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	1,6		EU-2
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Alu/PVC											
	Sol		Moquette											
<i>3ème étage</i> 360	Mur Haut	A						Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A						Ens. Porte		Alu/PVC				
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Alu/PVC											
	Sol		Moquette											
<i>3ème étage</i> 361	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	7,0		EU-2
	Plinthes		Alu/PVC											
	Sol		Moquette											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>3ème étage</i>	309	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C					Embras. Fen.						
		Mur bas	C					Allège Fen.						
		Mur Haut	D					Volets						
		Mur bas	D					Conduit/Tuy						
		Plinthes		Alu/PVC										
		Sol		Lé plast										
<i>3ème étage</i>	310	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy						
		Plinthes	.	Alu/PVC										
		Sol	.	Lé plast										
<i>3ème étage</i>	311	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes	.	Alu/PVC										
		Sol	.	Lé plast										
<i>3ème étage</i>	311'	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Alu/PVC				
		Mur Haut	B					Embras. Porte						
		Mur bas	B					Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes	.	Alu/PVC										
		Sol	.	Lé plast										
<i>3ème étage</i>	311	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy						
		Plinthes	.	Alu/PVC										
		Sol	.	Lé plast										
<i>SALLE INFORMATIQUE</i>	311	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy						
		Plinthes	.	Alu/PVC										
		Sol	.	Lé plast										

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
BATIMENT CHIMIE <i>3ème étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes			Bois	Peinture	<1,0								
	Sol			Lé plast										
COULOIR VERS BUREAUX <i>3ème étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Métal				
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte						
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes			Bois	Peinture	<1,0								
	Sol			Moquette										
301 <i>3ème étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes			Alu/PVC										
	Sol			Moquette										
302 <i>3ème étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Vernis	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes			Alu/PVC										
	Sol			Moquette										
303 <i>3ème étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes			Alu/PVC										
	Sol			Moquette										

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>3ème étage</i>	304	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Alu/PVC										
		Sol		Moquette										
<i>3ème étage</i>	305	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Vernis	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Alu/PVC										
		Sol		Lé plast										
<i>3ème étage</i> <i>ACCES TERRASSE</i>	306	Mur Haut	A					Plafond		Métal				
		Mur bas	A					Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Vernis	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Alu/PVC				Porte		Métal	Peinture	<1,0		
		Sol		Lé plast										
<i>3ème étage</i> <i>8 rue Erasme</i>	PALIER	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Tissu	<1,0		Porte palière	1	Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Porte palière	2					
		Mur bas	B	Plâtre	Tissu	<1,0		Barreaux		Métal	Peinture	3,6	D-3	Écaillé
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Main courante		Métal	Peinture	3,6	D-3	Écaillé
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Fenêtre	Ext	Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Fenêtre	Int	Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.		Bois	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Béton	Peinture	<1,0		Grilles protec		Métal	Peinture	5,0	EU-2	
		Sol		Lé plast										
<i>Entre 2ème étage et 3ème étage</i>	Réserve	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	4,7	ND-1	
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	7,0	EU-2	
		Plinthes		Carrelag							Peinture	<1,0		
		Sol		Carrelag										

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>Entre 3ème étage et 4ème étage</i> SANITAIRES	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Carrelaq					Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Carrelaq					Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	5,6	D-3	Écaillé
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Carrelaq					Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Carrelaq					Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Carrelaq											
Sol		Carrelaq					Garde fou		Métal	Peinture	8,0	EU-2		
<i>4ème étage</i> BIBLIOTHEQUE TAO	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	14,0	ND-1	
	Plinthes		Carrelaq	Peinture	<1,0									
Sol		Dalle plas												
<i>4ème étage</i> Réserve bibliothèque TAO	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Vernis	<1,0		
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes													
Sol		Lé plast												
<i>4ème étage</i> PALIER	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Tissu	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Tissu	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Tissu	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Tissu	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Porte S-STATI		Métal	Peinture	7,9	ND-1	
	Mur bas	D	Plâtre	Tissu	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes		Carrelaq					Barreaux		Métal	Peinture	3,0	EU-2	
Sol		Carrelaq					Main courante		Métal	Peinture	3,0	EU-2		
<i>4ème étage</i> Bureau bibliothèque TAO	Mur Haut	A						Plafond						
	Mur bas	A						Ens. Porte		Alu/PVC				
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Alu/PVC											
Sol		Lé plast												

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>5ème étage</i> PALIER	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Tissu	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Tissu	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0									
	Mur bas	D	Plâtre	Tissu	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes		Carrelag					Barreaux						
	Sol		Carrelag					Main courante						
<i>5ème étage</i> ENTREE/Cuisine	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes													
	Sol		Lé plast											
<i>5ème étage</i> SALLE REUNION	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B						Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
	Mur Haut	C						Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D						Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Alu/PVC											
	Sol		Dalle plas											
<i>5ème étage</i> BUREAU DROITE LMD	Mur Haut	A	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Plafond		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B						Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
	Mur Haut	C						Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D						Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Alu/PVC											
	Sol		Lé plast											
<i>5ème étage</i> BUREAU GAUCHE LMD	Mur Haut	A	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Plafond		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B						Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
	Mur Haut	C						Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D						Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Alu/PVC											
	Sol		Lé plast											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
4ème étage COULOIR	Mur Haut	A						Plafond		Verre				
	Mur bas	A						Ens. Porte		Alu/PVC				
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes													
	Sol		Carrelag											
4ème étage	Mur Haut	A						Plafond						
	Mur bas	A						Ens. Porte		Bois				
	Mur Haut	B						Embras. Porte						
	Mur bas	B						Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes													
	Sol		Carrelag											
4ème étage	Mur Haut	A						Plafond						
	Mur bas	A						Ens. Porte		Bois				
	Mur Haut	B						Embras. Porte						
	Mur bas	B						Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D						Volets						
	Mur bas	D						Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes													
	Sol		Carrelag											
4ème étage	Mur Haut	A						Plafond						
	Mur bas	A						Ens. Porte		Bois				
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D						Volets						
	Mur bas	D						Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes													
	Sol		Carrelag											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations
4ème étage	LMD 4-5	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond		Métal	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois				
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Carrelag										
		Sol		Carrelag										
4ème étage	LMD 4-6	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond		Métal	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois				
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Carrelag										
		Sol		Carrelag										
4ème étage	LMD 4-7	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond		Métal	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois				
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Carrelag										
		Sol		Carrelag										
4ème étage	LMD 4-8	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond		Métal	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois				
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur Haut	D					Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Carrelag										
		Sol		Carrelag										
4ème étage	LMD 4-8'	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond		Métal	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois				
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte						
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
		Mur Haut	C					Embras. Fen.						
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Carrelag										
		Sol		Carrelag										

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	
Escalier entre LMD 4 ET 5	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur bas	A	Plâtre	Tissu	<1,0			Cont.Marches		Carrelaq					
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Limon		Carrelaq					
	Mur bas	B	Plâtre	Tissu	<1,0			Barreaux		Métal	Peinture	6,0		EU-2	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Main courante		Métal	Peinture	6,0		EU-2	
	Mur bas	C	Plâtre	Tissu	<1,0			Fenêtre	Ext						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Fenêtre	Int						
	Mur bas	D	Plâtre	Tissu	<1,0			Embras. Fen.							
	Plinthes			Carrelaq				Conduit/Tuy							
	Marches			Carrelaq											
LABO HAUTE PRESSION <i>4ème étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Alu/PVC					
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte							
	Mur bas	B	Carrelaq					Ens. Fenêtre		Alu/PVC					
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.							
	Mur bas	C	Carrelaq					Allège Fen.		Pierre					
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Méla miné	Peinture	<1,0			
	Plinthes			Carrelaq											
	Sol			Carrelaq											
PIECE 1 <i>4ème étage</i> <i>GAUCHE</i>	Mur Haut	A	Carrelaq					Plafond		Carrelaq					
	Mur bas	A	Carrelaq					Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Carrelaq					Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur bas	B	Carrelaq					Ens. Fenêtre		Alu/PVC					
	Mur Haut	C	Béton					Embras. Fen.							
	Mur bas	C	Béton					Allège Fen.		Carrelaq					
	Mur Haut	D	Carrelaq					Volets							
	Mur bas	D	Carrelaq					Conduit/Tuy		Métal					
	Plinthes			Carrelaq											
	Sol			Carrelaq											
PIECE 2 <i>4ème étage</i> <i>GAUCHE FOND</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Carrelaq					
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Porte							
	Mur bas	B	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois					
	Mur Haut	C	Carrelaq	Peinture	<1,0			Embras. Fen.							
	Mur bas	C	Carrelaq	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Carrelaq					
	Mur Haut	D	Carrelaq					Volets							
	Mur bas	D	Carrelaq					Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0			
	Plinthes														
	Sol			Béton											
PIECE 3 <i>4ème étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur bas	A	Carrelaq					Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur bas	B	Carrelaq					Ens. Fenêtre		Alu/PVC					
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.							
	Mur bas	C	Carrelaq					Allège Fen.		Carrelaq					
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Carrelaq					Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0			
	Plinthes			Carrelaq											
	Sol			Carrelaq											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>4ème étage</i>	PIECE 4	Mur Haut	A	Carrelag				Plafond		Carrelag				
		Mur bas	A	Carrelag				Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Carrelag				Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Carrelag				Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
		Mur Haut	C	Carrelag				Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Carrelag				Allège Fen.		Carrelag				
		Mur Haut	D	Carrelag				Volets						
		Mur bas	D	Carrelag				Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Carrelag										
		Sol		Carrelag										
<i>4ème étage</i>	PIECE 5	Mur Haut	A	Carrelag				Plafond		Carrelag				
		Mur bas	A	Carrelag				Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Carrelag				Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Carrelag				Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
		Mur Haut	C	Carrelag				Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Carrelag				Allège Fen.		Carrelag				
		Mur Haut	D	Carrelag				Volets						
		Mur bas	D	Carrelag				Conduit/Tuy		Métal	Peinture	24,0	EU-2	
		Plinthes		Carrelag										
		Sol		Carrelag										
BATIMENT CHIMIE	Cage Escalier B	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Tissu	<1,0		Cont.Marches		Carrelag				
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Limon		Béton				
		Mur bas	B	Plâtre	Tissu	<1,0		Barreaux		Métal	Peinture	12,0	EU-2	
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Main courante		Métal	Peinture	11,0	EU-2	
		Mur bas	C	Plâtre	Tissu	<1,0		Fenêtre	Ext					
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Fenêtre	Int					
		Mur bas	D	Plâtre	Tissu	<1,0		Embras. Fen.						
		Plinthes		Carrelag				Conduit/Tuy						
		Marches		Carrelag										
BATIMENT CHIMIE	Cage Escalier A	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Tissu	<1,0		Cont.Marches		Béton	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Limon		Béton				
		Mur bas	B	Plâtre	Tissu	<1,0		Barreaux		Métal	Peinture	5,1	EU-2	
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Main courante		Métal	Peinture	4,8	EU-2	
		Mur bas	C	Plâtre	Tissu	<1,0		Fenêtre	Ext	Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Fenêtre	Int	Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	D	Plâtre	Tissu	<1,0		Embras. Fen.						
		Plinthes		Béton	Peinture	<1,0		Fenêtre	Ext	Métal	Peinture	8,9	D-3	Écaillé
		Marches		Lé plast				Fenêtre	Int	Bois	Peinture	7,2	D-3	Écaillé

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment CHIMIE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 Novembre 2008

RÉSULTATS

Nombre d'Unités de Diagnostic :	4409	
Nombre d'Unités de Diagnostic mesurées :	3708	
Nbre d'Unités de Diagnostic de classe 0 :	4122	93,5%
Nbre d'Unités de Diagnostic de classe 1 :	124	2,8%
Nbre d'Unités de Diagnostic de classe 2 :	107	2,4%
Nbre d'Unités de Diagnostic de classe 3 :	56	1,3%

OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE :

Unités de Diagnostic de classe 1 & 2 : Le propriétaire doit veiller à l'entretien des revêtements afin d'éviter leur dégradation future.

Unités de Diagnostic de classe 3 : Le propriétaire a l'obligation d'effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, et a l'obligation de communiquer le constat aux occupants de l'immeuble et à toute personne devant effectuer des t

Cette communication consiste à transmettre une copie complète du Constat, annexes comprises.

RECOMMANDATIONS :

Les travaux de traitement de surfaces importantes contenant du plomb doivent se faire selon des techniques particulières en raison des risques de dissémination du plomb dans l'atmosphère. Les travaux peuvent se faire par encapsulage (encoffrement par doub

FACTEURS DE DÉGRADATION DU BATI:

- Il n'a pas été relevé de facteur de dégradation du bâti.

— Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50 % d'unités de diagnostic de classe 3 ;

— L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20 % d'unités de diagnostic de classe 3 ;

— Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré ;

— Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures ou de ruissellement ou d'écoulement d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'un même pièce ;

— Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouverts de moisissures ou de nombreuses tâches d'humidité.

Conformément à la Réglementation, une copie des rapports constatant la présence de facteurs de dégradation du bâti, est transmise au Préfet du Département.

NOTICE D'INFORMATION Voir page suivante

Constat effectué le : 12 Novembre 2008

Rapport rédigé le : 24 Novembre 2008

Le Technicien : Cyril de ROCHEPRISE
Certification : Véritas 1706431

Responsable Technique
Ludovic VALET



NOTICE D'INFORMATION

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard.

L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessible. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
- s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
- s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent ;
- lutez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;
- veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

- si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquate ;
- tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux ; avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;
- si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

- ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
- éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement.