

Cabinet SERVEX

2, rue Traversière - ZAC Moulin Capignard
78580 - LES ALLUETS LE ROI

*Rapport :
Constat de Risque d'Exposition au Plomb*



Nom du propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Adresse du bien : 24 rue Lhomond

75005 PARIS

Description : Bâtiment PHYSIQUE

Date de l'expertise : **12 novembre 2008**

Réf.: Y08.11205

CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)

**Dans les parties communes d'immeubles collectifs affectés en tout ou partie à l'habitation
 et construits avant le 1er janvier 1949**

Pages : 1/67

SOMMAIRE

Références du Cabinet de Diagnostic	Protocole de réalisation du CREP
Donneur d'ordre - Adresse du bien	Tableau des mesures détaillées
Adresse d'intervention et Date d'intervention	Obligations du propriétaire
Résumé des mesures & classement	Facteurs de dégradation du bâti
Conditions d'intervention - Laboratoire - Liste locaux non contrôlés	Notice d'information réglementaire

Référence du Cabinet Diagnostic : **Aadena - SERVEX** - **Les Alluets le Roi**
 Assurance RC Professionnelle : M.M.A. n° 103529335, pour un montant de 1 525 000 €

Donneur d'Ordre **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Réf. Dossier : **Y08.11205**

Adresse de l'immeuble **24 rue Lhomond**

N° de lot(s) :

CP - Ville **75005 PARIS**

Descriptif & annexes **Bâtiment PHYSIQUE**

Date d'intervention : 12 novembre 2008

RÉSUMÉ DES MESURES & CLASSEMENT

Nombre d'Unités de Diagnostic :	4094	
Nombre d'Unités de Diagnostic mesurées :	3666	
Nbre d'Unités de Diagnostic de classe 0 :	3786	92,5%
Nbre d'Unités de Diagnostic de classe 1 :	154	3,8%
Nbre d'Unités de Diagnostic de classe 2 :	110	2,7%
Nbre d'Unités de Diagnostic de classe 3 :	44	1,1%

Conditions d'intervention : L'inspection se limite au contrôle de chaque unité de diagnostic, sans démolition, ni dépose de revêtement, ni manipulation importante de mobilier ; elle est limitée aux parties accessibles à la date de l'inspection.

Le Cabinet SERVEX est agréé par la DGSNR pour la détention et l'utilisation d'appareils à fluorescence X. Agrément n° T.780525.S2

Les mesures sont effectuées par analyseur à fluorescence X de type NITON XL-309/300, muni d'une source radioactive au Cadmium 109 de 370 Mbq, datant de moins de 3 ans à la date de l'intervention.

N° de série de l'analyseur de plomb :

Source radioactive au Cadmium 109 de 370 Mbq, datant du :

Laboratoire d'analyse des écailles : EURO SERVICE LABO - 122, rue Marcel Hartmann - 94200 IVRY SUR SEINE

Prélèvement d'analyse laboratoire : *Sans objet*

R2A2-R7-R12-R16-S7-S17-Service Electrique-GH3-GH4-Pièce grise-Puits-

LISTE des locaux et annexes non contrôlés - Motifs P16-P15-GH3-15-GH3-13-GH312 - pas de clefs.

LISTE des locaux et annexes contrôlés : cette liste est annexée au présent feuillet, dans le Relevé de Mesures qui indique, pièce par pièce, tous les éléments (unités de diagnostic) contrôlés et la liste des mesures positives effectuées, leur localisation, et l'état de conservation.

RAPPEL DES TEXTES

Le Code de la santé publique, notamment les articles L.1334-1 à L.1334-13, et en particulier :

Article L.1334-8

Tous travaux portant sur les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant le 1er janvier 1949, et de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements, définie par arrêté des ministres chargé de la santé et de la construction, doivent être précédés d'un constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L.1334-5.

Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à l'occasion de nouveaux travaux sur les mêmes parties.

En tout état de cause, les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant le 1er janvier 1949, devront avoir fait l'objet d'un constat de risque d'exposition au plomb à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.

Article L1334-9

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L.1334-6 à L.1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L.1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. IL procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.

Article L.1334-10

Si le constat de risque d'exposition au plomb établi dans les conditions mentionnées aux articles L.1334-6, L.1334-7 et L.1334-8 fait apparaître la présence de facteurs de dégradation précisés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, l'auteur du constat transmet immédiatement une copie de ce document au représentant de l'État dans le département.

Article L.1334-11

Sur proposition de ses services ou, par application du troisième alinéa de l'article L1442-1, du directeur du service communal d'hygiène et de la santé de la commune concernée, le représentant de l'État dans le département peut prescrire toutes mesures conservatoires, y compris l'arrêt du chantier, si des travaux entraînent un risque d'exposition au plomb pour les occupants d'un immeuble ou la population environnante.

Le coût des mesures conservatoires prises est mis à la charge du propriétaire, du syndicat de copropriétaires, ou de l'exploitant du local d'hébergement.

PROTOCOLE DE RÉALISATION D'UN CREP :

- 1 - Identification du bien et objet de la mission,
- 2 - Identification des locaux composant le bien y compris les locaux non accessibles,
- 3 - A l'intérieur de chaque local, identification des zones (Letraque des faces du local),
- 4 - Identification des revêtements et des substrats,
- 5 - Identification Unités de Diagnostic (mesures à prendre sur chaque (EX: Escalier : marches, contremarches, balustres, limon, crémaillère, main-courante, plafond, murs...)
- 6 - Mesurage des UD selon protocole (1 à 3 mesures par UD),
- 7 - Récapitulation en tableau des UD mesurées et description de l'état de conservation en 4 classes,
- 8 - Le cas échéant, identification des facteurs de dégradation du Bâti,
- 9 - Rapport et conclusions - Rappel des obligations du propriétaire.
- 10 - La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.

SCHÉMA DE LECTURE DU RELEVÉ DE MESURES (page suivante).

Pour se repérer dans chaque local, les murs sont définis par des lettres (A,B,C,D,...), à partir de la porte d'entrée (A), puis dans le sens des aiguilles d'une montre. La porte d'entrée est celle utilisée depuis la pièce précédente.




TABLEAU DES MESURES

Concentration en Plomb en mg/cm ²	État de conservation	Classement
< 1 mg/cm ²	Absence de plomb	0
≥ 1 mg/cm ²	Non Visible (NV)	1
	Non dégradé (ND)	1
	État d'usage (EU)	2
	Dégradé (D)	3

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
BATIMENT PHYSIQUE <i>Rez-de-Chaussée</i> SAS d'entrée	Mur Haut	A						Plafond		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur bas	A						Ens. Porte		Métal	Peinture	4,9	ND-1	
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C						Embras. Fen.						
	Mur bas	C						Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes		Marbre											
	Sol													
<i>Rez-de-Chaussée</i> Hall d'entrée	Mur Haut	A	Béton	Peinture	<1,0			Plafond		Béton	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Vernis	<1,0		
	Mur Haut	B	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Béton	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Béton	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Béton	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Béton	Peinture	<1,0									
	Sol		Carrelag											
<i>Rez-de-Chaussée</i> ACCUEIL	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Vernis	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Béton	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C	Béton	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Béton	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Béton	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Ami-Cmt											
<i>Rez-de-Chaussée</i> LOCAL ELEC ACCUEIL	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes													
	Sol		Ami-Cmt											
<i>Rez-de-Chaussée</i> Escalier	Mur Haut	A						Plafond		Béton	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A						Cont.Marches		Carrelag				
	Mur Haut	B	Béton	Peinture	<1,0			Limon		Béton	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Béton	Peinture	<1,0			Barreaux						
	Mur Haut	C						Main courante		Métal				
	Mur bas	C						Fenêtre	Ext					
	Mur Haut	D	Béton	Peinture	<1,0			Fenêtre	Int					
	Mur bas	D	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Plinthes							Conduit/Tuy						
	Marches		Carrelag											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
Rez-de-Chaussée	HALL	Mur Haut	A	Béton	Peinture	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Béton	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Vernis	<1,0		
		Mur Haut	B	Béton	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Vernis	<1,0		
		Mur bas	B	Béton	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C					Embras. Fen.						
		Mur bas	C					Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Béton	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Béton	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy						
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Lé plast										
Rez-de-Chaussée	PALIER R2	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy						
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Moquette										
Rez-de-Chaussée	R2A5	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy						
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Moquette										
Rez-de-Chaussée	R2A2	Mur Haut	A					Plafond						
		Mur bas	A					Ens. Porte						
		Mur Haut	B					Embras. Porte						
		Mur bas	B					Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C					Embras. Fen.						
		Mur bas	C					Allège Fen.						
		Mur Haut	D					Volets						
		Mur bas	D					Conduit/Tuy						
		Plinthes												
		Sol												
Rez-de-Chaussée	R2A4	Mur Haut	A	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	3,6	EU-2	
		Mur Haut	C	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	C	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Papier Pt	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Volets		Bois	Vernis	<1,0		
		Mur bas	D	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	5,1	EU-2	
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Ami-Cmt										

NON ACCESSIBLE

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>Rez-de-Chaussée</i>	R6	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	3,9	EU-2	
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets		Bois	Vernis	<1,0		
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Moquette										
<i>Rez-de-Chaussée</i>	HALL ASCENSEUR	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Métal	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Pierre										
		Sol		Pierre										
<i>Rez-de-Chaussée</i>	COULOIR	Mur Haut	A	Crépi	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Crépi	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Crépi	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Crépi	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	3,2	EU-2	
		Mur Haut	C	Crépi	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Crépi	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Crépi	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Crépi	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	27,0	D-3	Écaillé
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Lé plast										
<i>Rez-de-Chaussée</i>	R1	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	1,2	EU-2	
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Ami-Cmt										
<i>Rez-de-Chaussée</i>	R1	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte						
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	2,3	ND-1	
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy			Peinture	<1,0		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	2,9	ND-1	
		Sol		Ami-Cmt										

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>Rez-de-Chaussée</i>	R1-4	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	2,2	ND-1	
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Moquette										
<i>Rez-de-Chaussée</i>	R1-3	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	3,0	ND-1	
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	13,0	ND-1	
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Dalle plas										
<i>Rez-de-Chaussée</i>	R1-2	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	2,4	ND-1	
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	20,0	ND-1	
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Moquette										
<i>Rez-de-Chaussée</i>	R1-1	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	2,2	ND-1	
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	21,0	ND-1	
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Moquette										
<i>Rez-de-Chaussée</i>	Escalier vers R1-5	Mur Haut	A					Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A					Cont.Marches		Béton	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Limon		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Barreaux		Métal	Peinture	6,2	ND-1	
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Main courante		Métal	Peinture	<1,0		
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Fenêtre	Ext					
		Mur Haut	D					Fenêtre	Int					
		Mur bas	D					Embras. Fen.						
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy						
		Marches		Béton	Peinture	<1,0								

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>Rez-de-Chaussée</i>	R1-5	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets		Alu/PVC				
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	16,0	ND-1	
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Moquette										
<i>Rez-de-Chaussée</i>	Toilettes	Mur Haut	A	Carrelag				Plafond						
		Mur bas	A	Carrelag				Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Carrelag				Embras. Porte		Carrelag				
		Mur bas	B	Carrelag				Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Carrelag				Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	C	Carrelag				Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Carrelag				Volets						
		Mur bas	D	Carrelag				Conduit/Tuy		Métal	Peinture	31,0		
		Plinthes												
Sol		Carrelag												
<i>Rez-de-Chaussée</i>	R7	Mur Haut	A					Plafond						
		Mur bas	A					Ens. Porte						
		Mur Haut	B					Embras. Porte						
		Mur bas	B					Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C											
		Mur bas	C											
		Mur Haut	D											
		Mur bas	D					Conduit/Tuy						
		Plinthes												
		Sol												
<i>Rez-de-Chaussée</i> <i>HALL</i>	R8	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B					Embras. Porte						
		Mur bas	B					Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C					Embras. Fen.						
		Mur bas	C					Allège Fen.						
		Mur Haut	D					Volets						
		Mur bas	D					Conduit/Tuy						
		Plinthes												
		Sol		Moquette										
<i>Rez-de-Chaussée</i> <i>Cuisine</i>	R8-5	Mur Haut	A					Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A					Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D					Volets						
		Mur bas	D					Conduit/Tuy		Métal				
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Dalle plas										

NON ACCESSIBLE

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>Rez-de-Chaussée</i>	Mur Haut	A						Plafond						
	Mur bas	A						Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	3,1	ND-1	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D						Volets						
	Mur bas	D						Conduit/Tuy		Métal	Peinture	12,0	ND-1	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Moquette											
<i>Rez-de-Chaussée</i>	Mur Haut	A						Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A						Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B						Embras. Porte						
	Mur bas	B						Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Moquette											
<i>Rez-de-Chaussée</i>	Mur Haut	A						Plafond						
	Mur bas	A						Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B						Embras. Porte						
	Mur bas	B						Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	3,5	D-3	Écaillé
	Mur Haut	C						Embras. Fen.						
	Mur bas	C						Allège Fen.		Métal	Peinture	2,5	D-3	Écaillé
	Mur Haut	D						Volets						
	Mur bas	D						Conduit/Tuy						
	Plinthes													
	Sol		Moquette											
<i>Rez-de-Chaussée</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte						
	Mur Haut	B						Embras. Porte						
	Mur bas	B						Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes							Rembarde		Métal	Peinture	6,1	ND-1	
	Sol		Moquette											
<i>Rez-de-Chaussée</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D						Volets						
	Mur Haut	D						Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes													
	Sol		Moquette											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
R8-6	Mur Haut	A						Plafond		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A						Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	3,6	ND-1	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D						Volets						
	Mur bas	D						Conduit/Tuy						
	Plinthes													
	Sol		Moquette											
<i>Rez-de-Chaussée</i> R8-7	Mur Haut	A						Plafond		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A						Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B						Embras. Porte						
	Mur bas	B						Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	2,5	ND-1	
	Mur Haut	C	Métal	Peinture	6,6	ND-1		Embras. Fen.						
	Mur bas	C						Allège Fen.		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D						Volets						
	Mur bas	D						Conduit/Tuy						
	Plinthes													
	Sol		Moquette											
<i>Rez-de-Chaussée</i> R8-8	Mur Haut	A						Plafond		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A						Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B						Embras. Porte						
	Mur bas	B						Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	4,6	EU-2	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Métal	Peinture	4,8	ND-1	
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes													
	Sol		Moquette											
<i>Rez-de-Chaussée</i> <i>PIECE D'EAU</i> R9	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	5,7	ND-1	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Lé plast											
<i>Rez-de-Chaussée</i> VESTIAIRES	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Carrelaq					Ens. Porte		Bois				
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Carrelaq					Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Carrelaq					Allège Fen.		Carrelaq				
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Carrelaq					Conduit/Tuy		Métal				
Plinthes														
Sol		Carrelaq												

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>Rez-de-Chaussée</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois				
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal				
	Plinthes		Carrelag											
	Sol		Carrelag											
<i>Rez-de-Chaussée</i>	Mur Haut	A						Plafond		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A						Ens. Porte		Bois				
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	3,3	ND-1	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	20,0	ND-1	
	Plinthes	.	Bois	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Métal	Peinture	2,3	ND-1	
Sol	.	Béton												

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
BATIMENT PHYSIQUE <i>Rez-de-Chaussée</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois				
	Mur Haut	B						Embras. Porte						
	Mur bas	B						Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	1,8	ND-1	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D						Volets						
	Mur bas	D						Conduit/Tuy		Métal	Peinture	7,3	ND-1	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Métal	Peinture	<1,0		
	Sol		Béton											
R9 Bureau Atelier général <i>Rez-de-Chaussée</i>	Mur Haut	A						Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A						Ens. Porte						
	Mur Haut	B						Embras. Porte						
	Mur bas	B						Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	1,7	ND-1	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D						Volets						
	Mur bas	D						Conduit/Tuy		Métal	Peinture	18	ND-1	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Béton											
R9 ATELIER GENERAL GAUCHE <i>Rez-de-Chaussée</i>	Mur Haut	A						Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A						Ens. Porte		Bois				
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	1,8	ND-1	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	14	ND-1	
	Plinthes							Ens. Porte		Métal	Peinture	3	ND-1	
	Sol		Béton											
R11 <i>Rez-de-Chaussée</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	5	EU-2	
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	5,6	ND-1	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Lé plast											
R12 <i>Rez-de-Chaussée</i>	Mur Haut	A						Plafond						
	Mur bas	A						Ens. Porte						
	Mur Haut	B						Embras. Porte						
	Mur bas	B						Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C						Embras. Fen.						
	Mur bas	C						Allège Fen.						
	Mur Haut	D						Volets						
	Mur bas	D						Conduit/Tuy						
	Plinthes													
	Sol													

NON ACCESSIBLE

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	
<i>Rez-de-Chaussée</i>	R13	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond							
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0				
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte							
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre	Métal	Peinture	5,6	EU-2			
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.							
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0				
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets							
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	4,4	ND-1			
		Plinthes		Bois	Peinture	4,8	EU-2								
		Sol		Moquette											
<i>Rez-de-Chaussée</i>	R14	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond	Plâtre	Peinture	<1,0				
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0				
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte							
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre	Métal	Peinture	4,1	EU-2			
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.	Métal	Peinture	<1,0				
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0				
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets	Bois	Vernis	<1,0				
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	14,3	ND-1			
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
		Sol		Lé plast											
<i>Rez-de-Chaussée</i> <i>CAFETERIA</i>	R15	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond	Plâtre	Peinture	<1,0				
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0				
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte							
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre	Métal	Peinture	2,7	EU-2			
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.	Métal	Peinture	<1,0				
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0				
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets	Bois	Vernis	<1,0				
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	16,0	D-3	Écaillé		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
		Sol		Lé plast											
<i>Rez-de-Chaussée</i>	R18	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond	Plâtre	Peinture	<1,0				
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0				
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte							
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre							
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.							
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.							
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets							
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	3,5	D-3	Écaillé		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
		Sol		Ami-Cmt											
<i>Rez-de-Chaussée</i>	R18 PALIER	Mur Haut	A					Plafond							
		Mur bas	A					Ens. Porte							
		Mur Haut	B					Embras. Porte							
		Mur bas	B					Ens. Fenêtre	Métal	Peinture	1,4	EU-2			
		Mur Haut	C					Embras. Fen.	Métal	Peinture	<1,0				
		Mur bas	C					Allège Fen.	Métal	Peinture	<1,0				
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets							
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy							
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
		Sol		Ami-Cmt											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>Rez-de-Chaussée</i> R18 Bureau fond gauche	Mur Haut	A						Plafond		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A						Ens. Porte						
	Mur Haut	B						Embras. Porte						
	Mur bas	B						Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	1,7	EU-2	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	13,0	ND-1	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Ami-Cmt											
<i>Rez-de-Chaussée</i> R18 Bureau fond droite	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	3,2	EU-2	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	11,0	ND-1	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Ami-Cmt											
<i>Rez-de-Chaussée</i> R16	Mur Haut	A						Plafond						
	Mur bas	A						Ens. Porte						
	Mur Haut	B						Embras. Porte						
	Mur bas	B						Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	3,2	ND-1	
	Mur Haut	C						Embras. Fen.		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C						Allège fen.						
	Mur Haut	D						Volets						
	Mur bas	D						Conduit/Tuy						
	Plinthes													
	Sol													
<i>Rez-de-Chaussée</i> R19	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	3,2	ND-1	
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	20,0	D-3	Écaillé
	Plinthes		Bois	Peinture	4,5	ND-1								
	Sol		Moquette											
<i>Rez-de-Chaussée</i> R20	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	1,5	ND-1	
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	6,2	ND-1	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets		Bois	Vernis	<1,0		
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	21,0	ND-1	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0			Rembarde		Métal	Peinture	10,0	EU-2	
	Sol		Bois	Vernis	<1,0									

NON ACCESSIBLE

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>DDC</i> R20 Pièce ordinateurs <i>Mezzanine</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Ami-Cmt											
<i>Rez-de-Chaussée</i> HALL Escalier B	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Crépi	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Crépi	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Crépi	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Crépi	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
Sol		Lé plast												
<i>Rez-de-Chaussée</i> R21	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	1,5		ND-1
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	2,1		ND-1
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets		Bois	Vernis	<1,0		
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	18,0		ND-1
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0			Rembarde		Métal	Peinture	<1,0		
Sol		Ami-Cmt												
<i>Rez-de-Chaussée</i> Toilettes	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	2,1		EU-2
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Ami-Cmt	Peinture	14,2		ND-1
	Plinthes		Carrelag											
Sol		Carrelag												
<i>Rez-de-Chaussée</i> Palier Ateliers	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte						
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes							Rembarde		Métal	Peinture	4,3		D-3 Écaillé
Sol		Carrelag					Porte garage		Métal	Peinture	9,1		D-3	

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations	
Zone laser	Mur Haut	A	Crépi	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur bas	A	Crépi	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Crépi	Peinture	<1,0			Embras. Porte							
	Mur bas	B	Crépi	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0			
	GHB11	Mur Haut	C	Crépi	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Crépi	Peinture	<1,0		
		Mur bas	C	Crépi	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Crépi	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Crépi	Peinture	<1,0			Volets		Alu/PVC					
	Mur bas	D	Crépi	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0			
	Plinthes		Carrelag												
	Sol		Carrelag												
GHB12	Mur Haut	A	Crépi	Peinture	<1,0			Plafond		Crépi	Peinture	<1,0			
	Mur bas	A	Crépi	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Crépi	Peinture	<1,0			Embras. Porte							
	Mur bas	B	Crépi	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0			
	GHB13	Mur Haut	C	Crépi	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Crépi	Peinture	<1,0		
		Mur bas	C	Crépi	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Crépi	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Crépi	Peinture	<1,0			Volets		Alu/PVC					
	Mur bas	D	Crépi	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0			
	Plinthes		Carrelag												
	Sol		Carrelag												
GHB13 BIS	Mur Haut	A	Crépi	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur bas	A	Crépi	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Crépi	Peinture	<1,0			Embras. Porte							
	Mur bas	B	Crépi	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0			
	GHB14	Mur Haut	C	Crépi	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Crépi	Peinture	<1,0		
		Mur bas	C	Crépi	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Crépi	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Crépi	Peinture	<1,0			Volets		Alu/PVC					
	Mur bas	D	Crépi	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0			
	Plinthes		Carrelag												
	Sol		Carrelag												

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
GHB15	Mur Haut	A	Crépi	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Crépi	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Crépi	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Crépi	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Crépi	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Crépi	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C	Crépi	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Crépi	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Crépi	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Crépi	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Carrelag											
	Sol		Carrelag											
Toilettes	Mur Haut	A	Crépi	Peinture	<1,0			Plafond		Crépi	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Crépi	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Crépi	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Crépi	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Crépi	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Crépi	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Crépi	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Crépi	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Carrelag											
	Sol		Carrelag											
GHB16	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Métal	Peinture	3,6	EU-2	
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Métal	Peinture	3,6	EU-2	
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	4,9	D-3	Écaillé
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	17,0	D-3	Écaillé
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Dalle plas											
GHB17	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Métal	Peinture	8,0	EU-2	
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Métal	Peinture	8,0	EU-2	
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	4,9	D-3	Écaillé
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	27,0	D-3	Écaillé
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Ami-Cmt											
GHB18	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Métal	Peinture	3,4	EU-2	
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Métal	Peinture	3,4	EU-2	
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	3,2	EU-2	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	37,0	D-3	Écaillé
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Ami-Cmt											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
Escalier vers 2ème	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Cont.Marches		Carrelag				
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Limon		Carrelag				
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Barreaux		Métal	Peinture	7,0	EU-2	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Main courante						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Fenêtre	Ext	Alu/PVC				
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Fenêtre	Int	Alu/PVC				
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Carrelag					Conduit/Tuy						
	Marches		Carrelag											
<i>2ème Rez-de-Chaussée</i> Couloir	Mur Haut	A						Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A						Ens. Porte						
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	20,0	EU-2	
	Plinthes		Carrelag											
Sol		Carrelag												
<i>2ème Rez-de-Chaussée</i> GH36	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	2,9	ND-1	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	14,0	ND-1	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
Sol		Lé plast					Rembarde		Métal	Peinture	1,6	EU-2		
<i>2ème Rez-de-Chaussée</i> GH35	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	3,4	ND-1	
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	13,0	ND-1	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
Sol		Lé plast												
<i>2ème Rez-de-Chaussée</i> GH34	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	4,0	ND-1	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	17,0	ND-1	
	Plinthes		Bois	Peinture	4,6	EU-2								
Sol		Lé plast												

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
2ème Rez-de-Chaussée GH33	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	6,0	ND-1	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	19,0	ND-1	
	Plinthes	.	Bois	Peinture	<1,0									
	Sol	.	Lé plast											
2ème Rez-de-Chaussée GH32	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	3,9	EU-2	
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	19,0	ND-1	
	Plinthes	.	Bois	Peinture	<1,0									
	Sol	.	Ami-Cmt											
2ème Rez-de-Chaussée GH31	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	4,5	EU-2	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	21,0	ND-1	
	Plinthes	.	Bois	Peinture	<1,0									
	Sol	.	Dalle plas											
2ème Rez-de-Chaussée GH30	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	3,7	ND-1	
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	8,8	ND-1	
	Plinthes	.	Bois	Peinture	<1,0									
	Sol	.	Lé plast											
2ème Rez-de-Chaussée GH28	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	3,9	ND-1	
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	14,0	ND-1	
	Plinthes	.	Bois	Peinture	<1,0									
	Sol	.	Lé plast											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations
BATIMENT PHYSIQUE <i>2ème Rez-de-Chaussée</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	16	ND-1	
	Plinthes	.	Bois	Peinture	<1,0									
	Sol	.	Moquette											
<i>2ème Rez-de-Chaussée</i>	Mur Haut	A	Crépi	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Crépi	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Crépi	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Crépi	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Crépi	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Crépi	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C	Crépi	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Crépi	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Crépi	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Crépi	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Carrelag					Rambarde		Métal	Peinture	2,4	D-3	Écaillé
	Sol		Carrelag					balcon						
<i>2ème Rez-de-Chaussée</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
	Mur Haut	C	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Papier Pt	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	17,4		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Moquette											
<i>2ème Rez-de-Chaussée</i>	Mur Haut	A	Crépi	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Crépi	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Crépi	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Crépi	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Crépi	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Crépi	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C	Crépi	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Crépi	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Crépi	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Crépi	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	1,5	ND-1	
	Plinthes		Carrelag											
	Sol		Carrelag											
<i>2ème Rez-de-Chaussée</i>	Mur Haut	A	Crépi	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Crépi	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Crépi	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Crépi	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Crépi	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Crépi	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C	Crépi	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Crépi	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Crépi	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Crépi	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Carrelag											
	Sol		Carrelag											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>2ème Rez-de-Chaussée</i>	GH23	Mur Haut	A	Crépi	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Crépi	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Crépi	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Crépi	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Crépi	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.		Crépi	Peinture	<1,0		
		Mur bas	C	Crépi	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Crépi	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Carrelag	Peinture	<1,0								
		Sol		Carrelag										
<i>2ème Rez-de-Chaussée</i>	GH23 bis	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Crépi	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Crépi	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Crépi	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.		Crépi	Peinture	<1,0		
		Mur bas	C	Crépi	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Crépi	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Carrelag	Peinture	<1,0								
		Sol		Carrelag										
<i>2ème Rez-de-Chaussée</i>	TOILETTES	Mur Haut	A	Crépi	Peinture	<1,0		Plafond		Crépi	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Crépi	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Crépi	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Crépi	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Crépi	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Crépi	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Crépi	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Crépi	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Carrelag										
		Sol		Carrelag										
<i>2ème Rez-de-Chaussée</i> <i>Entrée</i>	GH22	Mur Haut	A	Crépi	Peinture	<1,0		Plafond		Crépi	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Crépi	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Crépi	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Crépi	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Crépi	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Crépi	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Crépi	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Crépi	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Carrelag										
		Sol		Carrelag										
<i>2ème Rez-de-Chaussée</i> <i>Bureau</i>	GH22	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Crépi	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Crépi	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Crépi	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Crépi	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Crépi	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Crépi	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Crépi	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Carrelag										
		Sol		Carrelag										

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>2ème Rez-de-Chaussée</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Crépi	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Crépi	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Crépi	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Crépi	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Crépi	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Crépi	Peinture	<1,0			Volets		Alu/PVC				
	Mur bas	D	Crépi	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Carrelag											
	Sol		Carrelag											
<i>2ème Rez-de-Chaussée</i>	Mur Haut	A	Crépi	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Crépi	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Crépi	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Crépi	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Crépi	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Crépi	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C	Crépi	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Crépi	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Crépi	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Crépi	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Carrelag											
	Sol		Carrelag											
<i>2ème Rez-de-Chaussée</i>	Mur Haut	A	Crépi	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Crépi	Peinture	<1,0			Cont.Marches		Ami-Cmt				
	Mur Haut	B	Crépi	Peinture	<1,0			Limon		Béton	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Crépi	Peinture	<1,0			Barreaux						
	Mur Haut	C	Crépi	Peinture	<1,0			Main courante		Métal	Peinture	6,3	ND-1	
	Mur bas	C	Crépi	Peinture	<1,0			Fenêtre	Ext					
	Mur Haut	D	Crépi	Peinture	<1,0			Fenêtre	Int					
	Mur bas	D	Crépi	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Marches		Ami-Cmt											
<i>2ème étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Ami-Cmt											
<i>2ème étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Moquette											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>2ème étage</i> BUREAU BIBLIOTHEQUE DROITE	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Crépi	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Crépi	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Crépi	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Crépi	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Crépi	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Crépi	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Crépi	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes			Bois	Peinture	<1,0								
Sol			Ami-Cmt											
<i>2ème étage</i> PETIT BUREAU BIBLIOTHEQUE DROITE	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Métal	Peinture	2,1	ND-1	
	Mur Haut	B	Crépi	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Crépi	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Crépi	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Crépi	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Crépi	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Crépi	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Crépi	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes			Bois	Peinture	<1,0								
Sol			Ami-Cmt											
<i>2ème étage</i> Dégagement vers Accueil	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A						Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Crépi	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Crépi	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Crépi	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C						Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes			Bois	Peinture	<1,0								
Sol			Ami-Cmt											
<i>2ème étage</i> Escalier vers 3ème étage	Mur Haut	A	Crépi	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Crépi	Peinture	<1,0			Cont.Marches		Ami-Cmt				
	Mur Haut	B	Crépi	Peinture	<1,0			Limon		Béton	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Crépi	Peinture	<1,0			Barreaux						
	Mur Haut	C	Crépi	Peinture	<1,0			Main courante		Métal	Peinture	5,0	ND-1	
	Mur bas	C	Crépi	Peinture	<1,0			Fenêtre	Ext					
	Mur Haut	D	Crépi	Peinture	<1,0			Fenêtre	Int					
	Mur bas	D	Crépi	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Plinthes			Bois	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
Marches			Ami-Cmt											
<i>3ème étage</i> PALIER	Mur Haut	A	Crépi	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Crépi	Peinture	<1,0			Ens. Porte						
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B						Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes			Bois	Peinture	<1,0								
Sol			Ami-Cmt											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>3ème étage</i> BIBLIOTHEQUE	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Crépi	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Crépi	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Crépi	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Crépi	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Crépi	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Crépi	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Crépi	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	2,1	EU-2	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Ami-Cmt											
<i>Rez-de-Chaussée</i> Cuisine	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Carrelag					Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets		Alu/PVC				
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Mélatiné	Peinture	15,0	ND-1	
	Plinthes		Carrelag											
Sol		Carrelag												
<i>Rez-de-Chaussée</i> DOUCHE	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Carrelag					Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Carrelag					Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Carrelag					Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D						Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes													
Sol		Carrelag												
<i>Rez-de-Chaussée</i> WC	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A						Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	5,7	ND-1	
	Plinthes		Carrelag							Ami-Cmt				
Sol		Carrelag												
<i>Rez-de-Chaussée</i> COULOIR	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
Sol		Moquette												

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>Rez-de-Chaussée</i> DEBARRAS	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A						Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Lé plast											
<i>Rez-de-Chaussée</i> Séjour	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets		Alu/PVC				
	Mur bas	D	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	14,0	D-3	Écaillé
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
Sol		Moquette												
<i>Rez-de-Chaussée</i> Chambre 1	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets		Alu/PVC				
	Mur bas	D	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
Sol		Moquette												
<i>Appartement Gauche entrée</i> Escalier vers 1er étage	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Crépi	Peinture	<1,0			Cont.Marches		Béton	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Limon		Béton	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Crépi	Peinture	<1,0			Barreaux		Métal	Peinture	4,1	EU-2	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Main courante		Métal	Peinture	6,2	EU-2	
	Mur bas	C	Crépi	Peinture	<1,0			Carreaux verr		Béton	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0									
	Mur bas	D	Crépi	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	8,3	EU-2	
Marches		Béton	Peinture	<1,0										
<i>1er étage</i> DEBARRAS	Mur Haut	A	Béton	Peinture	<1,0			Plafond		Béton	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	A	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur Haut	B	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur Haut	C	Béton	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Béton	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Béton	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur Haut	D	Béton	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
Sol		Bois												

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
Entrée Appartement	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Moquette											
<i>Ter étage</i> MEZZANINE	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Bois	Vernis	<1,0									
<i>Ter étage</i> COULOIR	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Moquette											
<i>Ter étage</i> Chambre 1 <i>Fond</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets		Alu/PVC				
	Mur bas	D	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	7,8	EU-2	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0			Garde corp		Métal	Peinture	24,0	EU-2	
	Sol		Moquette											
<i>Ter étage</i> Salle de bains	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Carrelaq					Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Carrelaq					Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Carrelaq	Peinture	<1,0									
	Sol		Carrelaq											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>Ter étage</i>	Cuisine	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets		Alu/PVC				
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	8,9	D-3	Écaillé
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Carrelag										
<i>Ter étage</i>	WC	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Carrelag	Peinture	<1,0								
		Sol		Carrelag										
<i>Ter étage</i>	Séjour	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	C	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets		Alu/PVC				
		Mur bas	D	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	12,0	EU-2	
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0		Garde corp		Métal	Peinture	14,0	EU-2	
		Sol		Moquette										
<i>Ter étage</i>	Chambre 2	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	C	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets		Alu/PVC				
		Mur bas	D	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	15,0	EU-2	
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0		Garde corp		Métal	Peinture	13,0	EU-2	
		Sol		Moquette										

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
BATIMENT PHYSIQUE	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	11	ND-1	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Lé plast											
<i>1ER Sous-sol</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal				
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Lé plast											
<i>1ER Sous-sol</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Vernis	15	ND-1	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Lé plast											
<i>1ER Sous-sol</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Vernis	19	ND-1	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Lé plast											
<i>1ER Sous-sol</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Vernis	19	ND-1	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Lé plast											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	
<i>1ER Sous-sol</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre							
	S2	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Vernis	7,5	ND-1		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0										
	Sol		Lé plast												
<i>1ER Sous-sol</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre							
	S3	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Vernis	14,0	ND-1		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0										
	Sol		Lé plast												
<i>1ER Sous-sol</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0			
	S3 MEZZANINE 1ER BUREAU	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Vernis	12,0	ND-1		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0										
	Sol		Moquette												
<i>1ER Sous-sol</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0			
	S3 MEZZANINE 2EME BUREAU	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy							
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0										
	Sol		Moquette												
<i>1ER Sous-sol</i>	Mur Haut	A	Carrelag					Plafond							
	Mur bas	A	Carrelag					Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Carrelag					Embras. Porte							
	Mur bas	B	Carrelag					Ens. Fenêtre							
	SANITAIRES	Mur Haut	C	Carrelag					Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Carrelag					Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Carrelag					Volets							
	Mur bas	D	Carrelag					Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0			
	Plinthes														
	Sol		Carrelag												

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	
<i>1ER Sous-sol</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre							
	S7	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy							
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0										
	Sol		Béton												
<i>1ER Sous-sol</i>	Mur Haut	A						Plafond							
	Mur bas	A						Ens. Porte							
	Mur Haut	B						Embras. Porte							
	Mur bas	B						Ens. Fenêtre							
	S7	Mur Haut	C												
		Mur bas	C												
	Mur Haut	D													
	Mur bas	D						Conduit/Tuy							
	Plinthes														
	Sol														
<i>1ER Sous-sol</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0			
	S8	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	10,0	D-3	Écaillé	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0										
	Sol		Béton	Peinture	<1,0										
<i>1ER Sous-sol</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte							
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre							
	HALL Escalier A	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	2,4	ND-1		
	Plinthes		Carrelag												
	Sol		Carrelag												

NON ACCESSIBLE

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>1ER Sous-sol</i> LOCAL EXTINCTEURS	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes													
	Sol			Béton										
<i>1ER Sous-sol</i> COULOIR	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Crépi	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Crépi	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Crépi	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Crépi	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	14,0	D-3	Écaillé
	Plinthes			Bois	Peinture	<1,0								
	Sol			Béton										
<i>1ER Sous-sol</i> S9	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	12,0	D-3	Écaillé
	Plinthes			Bois	Peinture	<1,0								
	Sol			Béton	Peinture	<1,0								
<i>1ER Sous-sol</i> S10	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes			Bois	Peinture	<1,0								
	Sol			Ami-Cmt										
<i>1ER Sous-sol</i> S11	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes			Bois	Peinture	<1,0								
	Sol			Béton										

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>1ER Sous-sol</i> <i>ENTREE</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	11,0	D-3	Écaillé
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Béton	Peinture	<1,0									
<i>1ER Sous-sol</i> <i>PIECE 2</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Béton	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D						Volets						
	Mur bas	D						Conduit/Tuy		Métal	Peinture	11,0	D-3	Écaillé
	Plinthes													
	Sol		Béton	Peinture	<1,0									
<i>1ER Sous-sol</i> <i>PIECE 3</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	11,0	D-3	Écaillé
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Béton	Peinture	<1,0									
<i>1ER Sous-sol</i> <i>SALLE BLANCHE</i>	Mur Haut	A						Plafond		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur bas	A						Ens. Porte		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B						Embras. Porte						
	Mur bas	B						Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C						Embras. Fen.						
	Mur bas	C						Allège Fen.						
	Mur Haut	D						Volets						
	Mur bas	D						Conduit/Tuy		Métal				
	Plinthes													
	Sol		Dalle plas											
<i>1ER Sous-sol</i> <i>ATELIER</i>	Mur Haut	A	Béton	Peinture	<1,0			Plafond		Béton	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes													
	Sol		Béton	Peinture	<1,0									

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	
<i>1ER Sous-sol</i>	Mur Haut	A	Béton	Peinture	<1,0			Plafond		Béton	Peinture	<1,0			
	Mur bas	A	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B						Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur bas	B						Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0			
	S12	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	<i>MENUISERIE</i>	Mur Haut	D	Béton	Peinture	<1,0			Volets						
		Mur bas	D	Béton	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy						
		Plinthes													
		Sol		Béton											
<i>1ER Sous-sol</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0			
	S14	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0			
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
		Sol		Ami-Cmt											
<i>1ER Sous-sol</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0			
	S15	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	13,0	EU-2		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
		Sol		Ami-Cmt											
<i>1ER Sous-sol</i>	Mur Haut	A						Plafond							
	Mur bas	A						Ens. Porte							
	Mur Haut	B						Embras. Porte							
	Mur bas	B													
	S17	Mur Haut	C												
		Mur bas	C												
	Mur Haut	D						Volets							
	Mur bas	D						Conduit/Tuy							
		Plinthes													
		Sol													
<i>1ER Sous-sol</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre							
	S18	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets							
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0			
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
		Sol		Dalle plas											

NON ACCESSIBLE

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
SERVICE ELECTRIQUE	Mur Haut	A						Plafond						
	Mur bas	A						Ens. Porte						
	Mur Haut	B						Embras. Porte						
	Mur bas	B												
	Mur Haut	C												
	Mur bas	C												
	Mur Haut	D						Volets						
	Mur bas	D						Conduit/Tuy						
	Plinthes													
	Sol													
<i>1ER Sous-sol</i> S21	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Alège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
Sol		Ami-Cmt												
<i>1ER Sous-sol</i> HALL Escalier B	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Béton	Peinture	<1,0			Alège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Béton	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	15,0	D-3	Écaillé
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
Sol		Béton												
<i>1ER Sous-sol</i> S22	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Papier Pt	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Alège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
Sol		Ami-Cmt												
<i>1ER Sous-sol</i> GRAND HALL GH	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Alège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes													
Sol		Béton												

NON ACCESSIBLE

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>1ER Sous-sol</i> MAGASIN MATIERES	Mur Haut	A	Béton	Peinture	<1,0			Plafond		Béton	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Porte						
	Mur Haut	B	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Béton	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Béton	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Béton	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes													
	Sol		Béton											
<i>1ER Sous-sol</i> SANITAIRES GH	Mur Haut	A	Crépi	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Crépi	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Crépi	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Crépi	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Crépi	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Crépi	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Crépi	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Crépi	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Carrelag											
	Sol		Carrelag											
<i>1ER Sous-sol</i> GHB1	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	5,8	ND-1	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes													
	Sol		Béton											
<i>1ER Sous-sol</i> GHB1'	Mur Haut	A	Béton	Peinture	<1,0			Plafond		Béton	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Béton	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Béton	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Béton	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes													
	Sol		Béton											
<i>1ER Sous-sol</i> GHB1 PIECE MOTEURS	Mur Haut	A	Béton					Plafond		Béton	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Béton					Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Béton					Embras. Porte						
	Mur bas	B	Béton					Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Béton					Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Béton					Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Béton					Volets						
	Mur bas	D	Béton					Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes													
	Sol		Béton	Peinture	<1,0									

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
BATIMENT PHYSIQUE	Mur Haut	A	Béton	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Métal	Peinture	2	D-3	Écaillé
	Mur Haut	B	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Béton	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Béton	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Béton	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Béton	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Carrelag											
	Sol		Carrelag											
<i>1ER Sous-sol</i>	Mur Haut	A	Béton					Plafond		Béton	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Béton					Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Béton					Embras. Porte						
	Mur bas	B	Béton					Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Béton					Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Béton					Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Béton					Volets						
	Mur bas	D	Béton					Conduit/Tuy		Métal				
	Plinthes													
	Sol		Béton	Peinture	<1,0									
<i>1ER Sous-sol</i>	Mur Haut	A						Plafond						
	Mur bas	A						Ens. Porte						
	Mur Haut	B						Embras. Porte						
	Mur bas	B						Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C						Embras. Fen.						
	Mur bas	C						Allège Fen.						
	Mur Haut	D						Volets						
	Mur bas	D						Conduit/Tuy						
	Plinthes													
	Sol													
GH3	Mur Haut	A						Plafond						
	Mur bas	A						Ens. Porte						
	Mur Haut	B						Embras. Porte						
	Mur bas	B						Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C						Embras. Fen.						
	Mur bas	C						Allège Fen.						
	Mur Haut	D						Volets						
	Mur bas	D						Conduit/Tuy						
	Plinthes													
	Sol													
<i>1ER Sous-sol</i>	Mur Haut	A						Plafond						
	Mur bas	A						Ens. Porte						
	Mur Haut	B						Embras. Porte						
	Mur bas	B						Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C						Embras. Fen.						
	Mur bas	C						Allège Fen.						
	Mur Haut	D						Volets						
	Mur bas	D						Conduit/Tuy						
	Plinthes													
	Sol													
GH4	Mur Haut	A						Plafond						
	Mur bas	A						Ens. Porte						
	Mur Haut	B						Embras. Porte						
	Mur bas	B						Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C						Embras. Fen.						
	Mur bas	C						Allège Fen.						
	Mur Haut	D						Volets						
	Mur bas	D						Conduit/Tuy						
	Plinthes													
	Sol													
Escalier vers 2ème Sous-sol	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Crépi	Peinture	<1,0			Cont.Marches		Béton				
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Limon		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Crépi	Peinture	<1,0			Barreaux						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Main courante		Métal	Peinture	8,1	EU-2	
	Mur bas	C	Crépi	Peinture	<1,0			Fenêtre	Ext					
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Fenêtre	Int					
	Mur bas	D	Crépi	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy						
	Marches		Béton											

NON ACCESSIBLE

NON ACCESSIBLE

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>2ème Sous-sol</i>	SS22	Mur Haut	A	Béton	Peinture	<1,0		Plafond		Béton	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Béton	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B					Embras. Porte						
		Mur bas	B					Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Béton	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Béton	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Béton	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Béton	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes												
		Sol		Béton	Peinture	<1,0								
<i>2ème Sous-sol</i>	SS22 PIECE ARRIERE	Mur Haut	A					Plafond		Béton	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A					Ens. Porte		Métal				
		Mur Haut	B	Béton	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Béton	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Béton	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Béton	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Béton	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Béton	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes												
		Sol		Béton	Peinture	<1,0								
<i>2ème Sous-sol</i>	SOUTE PRODUITS CHIMIQUES	Mur Haut	A	Brique				Plafond		Béton				
		Mur bas	A	Brique				Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Béton	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Béton	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Béton	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Béton	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Béton				Volets						
		Mur bas	D	Béton				Conduit/Tuy		Métal				
		Plinthes												
		Sol		Béton										
<i>2ème Sous-sol</i>	LABORATOIRE FERMIX	Mur Haut	A	Béton	Peinture	<1,0		Plafond		Béton	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Béton	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Béton	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Béton	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Béton	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Béton	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Béton	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Béton	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes												
		Sol		Béton	Peinture	<1,0								
<i>2ème Sous-sol</i>	COULOIR SSD	Mur Haut	A	Béton	Peinture	<1,0		Plafond		Béton	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Béton	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Béton	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Béton	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Béton	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Béton	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Béton	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Béton	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes												
		Sol		Béton	Peinture	<1,0								

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>2ème Sous-sol</i>	SSD	Mur Haut	A	Béton	Peinture	<1,0		Plafond		Béton	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Béton	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Béton	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Béton	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Béton	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Béton	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Béton	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Béton	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes												
		Sol		Ami-Cmt										
<i>2ème Sous-sol</i>	PIECE GRISE	Mur Haut	A					Plafond						
		Mur bas	A					Ens. Porte						
		Mur Haut	B											
		Mur bas	B											
		Mur Haut	C											
		Mur bas	C					Allège Fen.						
		Mur Haut	D					Volets						
		Mur bas	D					Conduit/Tuy						
		Plinthes												
		Sol												
<i>3ème Sous-sol</i>	PUIT	Mur Haut	A					Plafond						
		Mur bas	A					Ens. Porte						
		Mur Haut	B					Embras. Porte						
		Mur bas	B					Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C											
		Mur bas	C											
		Mur Haut	D											
		Mur bas	D					Conduit/Tuy						
		Plinthes												
		Sol												
<i>2ème Sous-sol</i>	HALL	Mur Haut	A	Béton	Peinture	<1,0		Plafond		Béton	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Béton	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Béton	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Béton	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Béton	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Béton	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Béton	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Béton	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes												
		Sol		Lé plast										
<i>1er étage</i>	BATIMENT PHYSIQUE	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy						
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Lé plast										
<i>HALL BUREAUX P4 à P8</i>	HALL BUREAUX P4 à P8	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy						
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Lé plast										

NON ACCESSIBLE

NON ACCESSIBLE

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	
<i>Ter étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte							
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Alu/PVC					
	P5	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	10,0	ND-1		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0										
	Sol		Ami-Cmt												
<i>Ter étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte							
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0			
	P4	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	14,0	ND-1		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0										
	Sol		Ami-Cmt												
<i>Ter étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte							
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	3,5	EU-2		
	P4-A	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	17,0	ND-1		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0										
	Sol		Ami-Cmt												
<i>Ter étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Plafond		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur bas	A	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Embras. Porte							
	Mur bas	B	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Ens. Fenêtre							
	P2	Mur Haut	C	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Conduit/Tuy							
	Plinthes														
	Sol		Ami-Cmt												
<i>Ter étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Plafond		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur bas	A	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Ens. Porte		Bois					
	Mur Haut	B	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Embras. Porte							
	Mur bas	B	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Ens. Fenêtre		Alu/PVC					
	P2-A	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Papier Pt	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	2,8	ND-1		
	Plinthes														
	Sol		Ami-Cmt												

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>Ter étage</i>	P2-B	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois				
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D					Volets						
		Mur bas	D					Conduit/Tuy		Métal	Peinture	2,8	ND-1	
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Ami-Cmt										
<i>Ter étage</i>	P3-A	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois				
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	3,3	EU-2	
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D					Volets						
		Mur bas	D					Conduit/Tuy		Métal	Peinture	12,0	EU-2	
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Ami-Cmt										
<i>Ter étage</i>	P1	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	28,0	EU-2	
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Ami-Cmt										
<i>Ter étage</i>	ATELIER MECANIQUE	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	19,0	EU-2	
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Ami-Cmt										
<i>Ter étage</i>	ATELIER MECANIQUE 2	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	11,0	EU-2	
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Béton	Peinture	<1,0								

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>Ter étage</i>	P8	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Ami-Cmt										
<i>Ter étage</i>	P8-B	Mur Haut	A	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	14,0		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Ami-Cmt										
<i>Ter étage</i>	HALL Escalier B	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	4,5		EU-2
		Plinthes		Carrelag										
		Sol		Carrelag										
<i>Ter étage</i>	COULOIR P9 à P20	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy						
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Ami-Cmt										
<i>Ter étage</i>	P9	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	1,9		D-3 Écaille
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Ami-Cmt										

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
P10	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	1,7	EU-2	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Ami-Cmt											
<i>Ter étage</i> P11	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	2,3	EU-2	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	12,0	EU-2	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Lé plast											
<i>Ter étage</i> P12	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C						Embras. Fen.						
	Mur bas	C						Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Dalle plas											
<i>Ter étage</i> P13	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	1,9	D-3	Écaillé
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Ardoise											
<i>Ter étage</i> P14-P15	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	2,7	D-3	Écaillé
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	8,5	EU-2	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0			Rampe esc		Métal	Peinture	11,0	EU-2	
	Sol		Ardoise											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>Ter étage</i>	Mur Haut	A						Plafond						
	Mur bas	A						Ens. Porte						
	Mur Haut	B												
	Mur bas	B												
	Mur Haut	C												
	Mur bas	C						Alège Fen.						
	Mur Haut	D						Volets						
	Mur bas	D						Conduit/Tuy						
	Plinthes													
	Sol													
<i>Ter étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	3,3	EU-2	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Alège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	7,8	EU-2	
	Plinthes	.	Bois	Peinture	<1,0									
	Sol	.	Moquette											
<i>Ter étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	1,9	EU-2	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Alège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	1,8	EU-2	
	Plinthes	.	Bois	Peinture	<1,0									
	Sol	.	Moquette											
<i>Ter étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	2,2	EU-2	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Alège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	7,3	EU-2	
	Plinthes	.	Bois	Peinture	<1,0									
	Sol	.	Moquette											
<i>Ter étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	2,4	ND-1	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Alège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	5,1	ND-1	
	Plinthes	.	Bois	Peinture	<1,0									
	Sol	.	Moquette											

NON ACCESSIBLE

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
BATIMENT PHYSIQUE <i>1er étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	3,5	EU-2	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	5,2	EU-2	
	Plinthes	.	Bois	Peinture	<1,0									
	Sol	.	Moquette											
<i>ENTREE</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C						Embras. Fen.						
	Mur bas	C						Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Dalle plas											
<i>1er étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	3,3	EU-2	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	10	EU-2	
	Plinthes	.	Bois	Peinture	<1,0									
	Sol	.	Dalle plas											
<i>1er étage</i> BUREAU	Mur Haut	A						Plafond						
	Mur bas	A						Ens. Porte		Alu/PVC				
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	4,1	ND-1	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	8,5	EU-2	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Dalle plas											
<i>1er étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	2,5	EU-2	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	5,8	EU-2	
	Plinthes	.	Bois	Peinture	<1,0									
	Sol	.	Moquette											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>1^{er} étage</i>	PALIER Escalier B	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Crépi	Peinture	<1,0		Porte palière	1	Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Porte palière	2	Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Crépi	Peinture	<1,0		Barreaux						
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Main courante						
		Mur bas	C	Crépi	Peinture	<1,0		Fenêtre	Ext					
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Fenêtre	Int					
		Mur bas	D	Crépi	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Béton	Peinture	<1,0								
<i>1^{er} étage</i>	P15	Mur Haut	A					Plafond						
		Mur bas	A					Ens. Porte						
		Mur Haut	B											
		Mur bas	B											
		Mur Haut	C											
		Mur bas	C					Alège Fen.						
		Mur Haut	D					Volets						
		Mur bas	D					Conduit/Tuy						
		Plinthes												
		Sol												
<i>1^{er} étage</i>	SANITAIRES	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	5,5	EU-2	
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Alège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	15,0	EU-2	
		Plinthes		Carrelag										
		Sol		Carrelag										
<i>2^{ème} étage</i>	PALIER Escalier B	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Crépi	Peinture	<1,0		Porte palière	1	Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Porte palière	2	Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Crépi	Peinture	<1,0		Barreaux						
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Main courante						
		Mur bas	C	Crépi	Peinture	<1,0		Fenêtre	Ext					
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Fenêtre	Int					
		Mur bas	D	Crépi	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
		Sol		Béton	Peinture	<1,0								
<i>2^{ème} étage</i>	SANITAIRES	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	2,5	EU-2	
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	12,0	EU-2	
		Plinthes		Carrelag				Conduit/Tuy		Ami-Cmt	Peinture	<1,0		
		Sol		Carrelag										

NON ACCESSIBLE

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>2ème étage</i> COULOIR vers bureaux GH	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	1,6	ND-1	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Ami-Cmt											
<i>2ème étage</i> GH3-16 <i>ENTREE</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Béton	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B						Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C						Embras. Fen.						
	Mur bas	C						Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Béton	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Ami-Cmt											
<i>2ème étage</i> GH3-16 <i>BUREAU GAUCHE</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte						
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Ami-Cmt											
<i>2ème étage</i> GH3-16 <i>BUREAU FACE</i>	Mur Haut	A						Plafond						
	Mur bas	A						Ens. Porte		Bois	Vernis	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Alu/PVC				
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	3,0	ND-1	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Ami-Cmt											
<i>2ème étage</i> GH3-15	Mur Haut	A						Plafond						
	Mur bas	A						Ens. Porte						
	Mur Haut	B												
	Mur bas	B												
	Mur Haut	C												
	Mur bas	C						Allège Fen.						
	Mur Haut	D						Volets						
	Mur bas	D						Conduit/Tuy						
	Plinthes													
	Sol													

NON ACCESSIBLE

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
2ème étage	GH3-13	Mur Haut	A					Plafond						
		Mur bas	A					Ens. Porte						
		Mur Haut	B					Embras. Porte						
		Mur bas	B											
		Mur Haut	C											
		Mur bas	C											
		Mur Haut	D					Volets						
		Mur bas	D					Conduit/Tuy						
		Plinthes												
		Sol												
2ème étage	GH3-12	Mur Haut	A					Plafond						
		Mur bas	A					Ens. Porte						
		Mur Haut	B					Embras. Porte						
		Mur bas	B											
		Mur Haut	C											
		Mur bas	C											
		Mur Haut	D					Volets						
		Mur bas	D					Conduit/Tuy						
		Plinthes												
		Sol												
2ème étage	GH3-09	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre	Métal	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	1,9	ND-1		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Moquette										
2ème étage	GH3-11	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre	Métal	Peinture	3,0	EU-2		
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	1,9	ND-1		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0		Rampe	Métal	Peinture	<1,0			
		Sol		Moquette										
2ème étage	COULOIR SALLES D1 à D12	Mur Haut	A	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	B	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Conduit/Tuy						
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Ami-Cmt										

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
2ème étage	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre	Métal	Peinture	4,5	EU-2		
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy	Métal	Peinture	17,0	EU-2		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Moquette											
2ème étage	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre	Alu/PVC					
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.	Métal	Peinture	10,0	D-3	Écaillé	
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy	Métal	Peinture	15,0	EU-2		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Moquette											
2ème étage	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre	Métal	Peinture	8,6	ND-1		
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.	Métal	Peinture	<1,0			
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy	Métal	Peinture	13,0	EU-2		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Moquette											
2ème étage	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre	Alu/PVC					
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.	Métal	Peinture	3,9	D-3	Écaillé	
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy	Métal	Peinture	15,0	EU-2		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Moquette											
2ème étage	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre	Métal	Peinture	1,6	EU-2		
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy	Métal	Peinture	5,4	EU-2		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Lé plast											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	
2ème étage	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond							
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0				
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte							
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre	Alu/PVC						
	D6	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.	Métal	Peinture	7,2	ND-1		
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy	Métal	Peinture	6,3	ND-1			
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0										
	Sol		Lé plast												
2ème étage	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond							
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0				
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte							
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre	Alu/PVC						
	D8	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.	Métal	Peinture	1,9	ND-1		
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy	Métal	Peinture	3,5	ND-1			
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0										
	Sol		Moquette												
2ème étage	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond							
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0				
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte							
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre	Alu/PVC						
	D10	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.	Métal	Peinture	2,3	ND-1		
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy	Métal	Peinture	6,8	ND-1			
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0										
	Sol		Lé plast												
2ème étage	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond							
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0				
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte							
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre	Alu/PVC						
	D12	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.	Métal	Peinture	4,0	D-3	Écaillé	
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy	Métal	Peinture	12,0	ND-1			
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0										
	Sol		Moquette												
2ème étage	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond							
	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0				
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte							
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre							
	D9	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets							
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy	Métal	Peinture	8,5	ND-1			
	Plinthes		Carrelag												
	Sol		Carrelag												

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
D7	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	8,0	ND-1	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Ami-Cmt											
<i>2ème étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	2,7	EU-2	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	24,0	EU-2	
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	8,0	ND-1	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Ami-Cmt											
<i>2ème étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0			Rampe esc		Métal	Peinture	<1,0		
	Sol		Lé plast											
<i>2ème étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Carrelag											
	Sol		Carrelag											
<i>2ème étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	2,8	ND-1	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	5,6	ND-1	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Moquette											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
2ème étage	DC 2	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre	Bois	Peinture	3,7	ND-1		
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	11,0	ND-1		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Moquette										
2ème étage	DC 3	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C					Embras. Fen.						
		Mur bas	C					Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	13,0	ND-1		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Moquette										
2ème étage	DC 3	Mur Haut	A					Plafond						
		Mur bas	A					Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre	Bois	Peinture	3,1	ND-1		
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	11,0	ND-1		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Moquette										
2ème étage	DC 3 BIS	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.	Plâtre	Toile Ver	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	10,0	ND-1		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Moquette										
2ème étage	DC 2	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	<1,0			
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Moquette										

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

		U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	
BATIMENT PHYSIQUE	<i>2ème étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond							
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.							
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets							
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0			
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0										
		Sol		Moquette												
DC 4BIS	<i>2ème étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond							
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre							
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.							
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets							
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy							
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0										
		Sol		Moquette												
DC 5	<i>Entrée</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond							
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre							
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.							
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets							
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	4,6	ND-1		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0										
		Sol		Moquette												
DC 5	<i>2ème étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond							
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.							
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets							
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	4,6	ND-1		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0										
		Sol		Moquette												
DC 5 BIS	<i>Entrée</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond							
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre							
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.							
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.							
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets							
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy							
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0										
		Sol		Moquette												
DC 5 BIS	<i>2ème étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond							
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	2,9	EU-2		
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.							
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets							
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0			
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0										
		Sol		Moquette												

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
2ème étage	DC 6	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre	Bois	Peinture	3,6	EU-2		
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	<1,0			
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Moquette										
2ème étage	DC 7	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	<1,0			
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Moquette										
2ème étage	SALLE CONF.IV	Mur Haut	A	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	B	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Ens. Fenêtre	Bois	Peinture	5,3	D-3	Écaillé	
		Mur Haut	C	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	11,0	EU-2		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Lé plast										
2ème étage	DC 8	Mur Haut	A	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Plafond	Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur bas	A	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	B	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Papier Pt	<1,0		Conduit/Tuy	Métal					
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Moquette										
2ème étage	DC 9	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre	Bois	Peinture	1,9	EU-2		
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	7,1	ND-1		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Moquette										

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
2ème étage	DC 10	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre	Bois	Peinture	2,0	EU-2		
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	4,9	ND-1		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Moquette										
2ème étage	DC 11	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre	Bois	Peinture	3,6	D-3	Écaillé	
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	8,0	ND-1		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Moquette										
2ème étage	DC 12	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre	Bois	Peinture	2,8	D-3	Écaillé	
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	7,1	ND-1		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Moquette										
2ème étage	DC 13	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre	Bois	Peinture	2,9	ND-1		
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	6,1	ND-1		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Moquette										
2ème étage	DC 14	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre	Bois	Peinture	1,6	ND-1		
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	2,0	ND-1		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Moquette										

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
2ème étage	DC 15	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre	Bois	Peinture	3,2	ND-1		
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	7,0	ND-1		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Moquette										
2ème étage	DC 16	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre	Alu/PVC					
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	5,4	ND-1		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Moquette										
2ème étage	DC 17	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre	Alu/PVC					
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	6,4	ND-1		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Moquette										
2ème étage	DC 18	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre	Alu/PVC					
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	7,2	ND-1		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Moquette										
2ème étage	DC 19	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre	Alu/PVC					
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy	Métal	Peinture	14,0	ND-1		
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Moquette										

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>2ème étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Alu/PVC				
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	11,0	ND-1	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Moquette											
<i>2ème étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B						Embras. Porte						
	Mur bas	B						Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Dalle plas											
<i>2ème étage</i>	Mur Haut	A						Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A						Ens. Porte		Alu/PVC				
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	3,3	EU-2	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	4,2	EU-2	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Moquette											
<i>2ème étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	5,0	D-3	Écaillé
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	7,4	D-3	Écaillé
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Moquette											
<i>2ème étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Bois	Peinture	4,8	EU-2	
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	2,0	EU-2	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Moquette											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
2ème étage HALL Escalier A	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	3,8	EU-2	
	Plinthes		Carrelag											
	Sol		Carrelag											
2ème étage COULOIR D11 à D25	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	12,0	EU-2	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Ami-Cmt											
2ème étage D 11 BIS	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	5,5	ND-1	
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	13,0	ND-1	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Bois	Vernis	<1,0									
2ème étage D 11	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	7,0	EU-2	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Papier Pt	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	10,0	EU-2	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Bois	Vernis	<1,0									
2ème étage D 13	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	10,0	EU-2	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	17,0	D-3	Écaillé
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Bois	Vernis	<1,0									

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
D 15	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre	Métal	Peinture	7,1	EU-2		
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy	Métal	Peinture	12,2	EU-2		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
Sol		Bois	Vernis	<1,0										
<i>2ème étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre	Métal	Peinture	4,4	EU-2		
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy	Métal	Peinture	13,0	D-3	Écaillé	
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
Sol		Bois	Vernis	<1,0										
<i>2ème étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy	Métal	Peinture	4,3	ND-1		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
Sol		Ami-Cmt												
<i>2ème étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy	Métal	Peinture	12,0	ND-1		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
Sol		Ami-Cmt												
<i>2ème étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre	Métal	Peinture	2,9	ND-1		
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.	Plâtre	Toile Ver	<1,0			
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy	Métal	Peinture	10,0	ND-1		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
Sol		Moquette												

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
2ème étage D 18 B	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre	Métal	Peinture	3,7	ND-1		
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy	Métal	Peinture	19,0	ND-1		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Moquette											
2ème étage D 18 <i>BUREAU FACE GAUCHE</i>	Mur Haut	A						Plafond	Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur bas	A						Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre	Métal	Peinture	2,9	ND-1		
	Mur Haut	C	Métal	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Métal	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D						Volets						
	Mur bas	D						Conduit/Tuy						
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Moquette											
2ème étage D 18 <i>BUREAU FACE DROITE</i>	Mur Haut	A						Plafond	Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur bas	A						Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B						Embras. Porte						
	Mur bas	B						Ens. Fenêtre	Métal	Peinture	3,2	ND-1		
	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy	Métal	Peinture	7,7	ND-1		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Moquette											
2ème étage D 18 BIS	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond						
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre						
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy						
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0									
	Sol		Ami-Cmt											
2ème étage D 20	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond	Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte	Bois	Peinture	<1,0			
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre	Métal	Peinture	2,2	ND-1		
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.	Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets						
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy	Métal	Peinture	5,6	ND-1		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0			Rampe	Métal	Peinture	<1,0			
	Sol		Lé plast											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	
BATIMENT PHYSIQUE <i>2ème étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	1,7	ND-1		
	D 22	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	11	ND-1		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0			Rampe		Métal	Peinture	<1,0			
	Sol		Ami-Cmt												
<i>2ème étage</i> BUREAU	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond							
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	2,3	ND-1		
	D 22	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	11	ND-1		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0			Rampe		Métal	Peinture	<1,0			
	Sol		Ami-Cmt												
<i>2ème étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond							
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	3,9	ND-1		
	D 23	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	16	ND-1		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0			Rampe		Métal	Peinture	<1,0			
	Sol		Bois	Vernis	<1,0										
<i>2ème étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond							
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	9,2	ND-1		
	D 25	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	17	EU-2		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0			Rampe		Métal	Peinture	<1,0			
	Sol		Bois	Vernis	<1,0										
<i>2ème étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond							
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	6,2	ND-1		
	D 21	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	9	ND-1		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0			Rampe		Métal	Peinture	<1,0			
	Sol		Bois	Vernis	<1,0										

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
<i>2ème étage</i>	D 19	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond						
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	5,3	ND-1	
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	7,2	ND-1	
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0		Rampe		Métal	Peinture	<1,0		
		Sol		Bois	Vernis	<1,0								
<i>2ème étage</i>	D 24	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	16,0	D-3	Écaillé
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0		Rampe		Métal	Peinture	2,2	EU-2	
		Sol		Ami-Cmt										
<i>3ème étage</i>	Palier Escalier B	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Crépi	Peinture	<1,0		Porte palière	1	Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Porte palière	2	Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Crépi	Peinture	<1,0		Barreaux						
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Main courante						
		Mur bas	C	Crépi	Peinture	<1,0		Fenêtre	Ext					
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Fenêtre	Int					
		Mur bas	D	Crépi	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Lé plast										
<i>3ème étage</i>	SANITAIRES	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	8,1	ND-1	
		Plinthes		Carrelag										
		Sol		Carrelag										
<i>3ème étage</i>	Escalier vers 4ème étage	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Cont.Marches		Béton	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Limon		Béton	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Barreaux						
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Main courante						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Fenêtre	Ext					
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Fenêtre	Int					
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Plinthes						Conduit/Tuy						
		Marches		Béton	Peinture	<1,0								

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
4 ^{ème} étage	T21	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte						
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Ami-Cmt	Peinture	<1,0		
		Plinthes												
		Sol		Béton										
3 ^{ème} étage	COULOIR T9 à T16	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre						
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.						
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	2,6	D-3	Écaillé
		Plinthes		Bois	Peinture	1,7	D-3	Écaillé						
		Sol		Ami-Cmt										
3 ^{ème} étage	T1	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	26,0	EU-2	
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Lé plast										
3 ^{ème} étage	T2	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	11,0	D-3	Écaillé
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Lé plast										

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
3ème étage	T3	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	13,0	EU-2	
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Ami-Cmt										
3ème étage	T3BIS	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	2,1	ND-1	
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Lé plast										
3ème étage	4/5	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	2,6	EU-2	
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Ami-Cmt										
3ème étage	T6	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	6,9	EU-2	
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Lé plast										
3ème étage	T7	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	4,0	ND-1	
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Ami-Cmt										

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêtm	Mesure	ÉTAT	Observations	
<i>3ème étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0			
	T8	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	4,0	ND-1		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0										
	Sol		Ami-Cmt												
<i>3ème étage</i> <i>PIECE D'EAU</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre							
	T8	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.						
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	<1,0			
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0										
	Sol		Ami-Cmt												
<i>3ème étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0			
	T9	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	10,0	ND-1		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0										
	Sol		Lé plast												
<i>3ème étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0			
	T10	Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	7,4	ND-1		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0										
	Sol		Lé plast												
<i>3ème étage</i>	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0			
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0			
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0			
	T11	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Volets							
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Conduit/Tuy		Métal	Peinture	6,1	EU-2		
	Plinthes		Bois	Peinture	<1,0										
	Sol		Lé plast												

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
3ème étage	T12	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0		Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	5,8	EU-2	
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Lé plast										
3ème étage	T13	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	12,0	ND-1	
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Lé plast										
3ème étage	T14	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	4,7	D-3	Écaillé
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Ami-Cmt										
3ème étage	T15	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur bas	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur bas	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur bas	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur bas	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	3,7	ND-1	
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Lé plast										
3ème étage	T16	Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	A	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	B	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Embras. Fen.						
		Mur Haut	C	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Allège Fen.		Plâtre	Toile Ver	<1,0		
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Volets						
		Mur Haut	D	Plâtre	Toile Ver	<1,0		Conduit/Tuy		Métal	Peinture	4,5	ND-1	
		Plinthes		Bois	Peinture	<1,0								
		Sol		Lé plast										

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond .

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 novembre 2008

	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations	U. de Diag	Zone	Substr.	Revêmt	Mesure	ÉTAT	Observations
Pigeonnier	Mur Haut	A	Plâtre					Plafond		Plâtre				
	Mur bas	A	Plâtre					Ens. Porte		Bois	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre					Embras. Porte						
	Mur bas	B	Plâtre					Ens. Fenêtre		Métal	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	C	Plâtre					Embras. Fen.						
	Mur bas	C	Plâtre					Allège Fen.		Plâtre				
	Mur Haut	D	Plâtre					Volets						
	Mur bas	D	Plâtre					Conduit/Tuy		Métal	Peinture	11,0	D-3	Écaillé
	Plinthes													
	Sol			Béton										
BATIMENT PHYSIQUE	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Crépi	Peinture	<1,0			Cont.Marches		Béton	Peinture	<1,0		
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Limon		Béton	Peinture	<1,0		
	Mur bas	B	Crépi	Peinture	<1,0			Barreaux		Métal	Peinture	5,0	EU-2	
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Main courante		Métal	Peinture	7,9	EU-2	
	Mur bas	C	Crépi	Peinture	<1,0			Fenêtre	Ext	Métal	Peinture	9,0	EU-2	
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Fenêtre	Int	Métal	Peinture	3,6	EU-2	
	Mur bas	D	Crépi	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Plinthes							Conduit/Tuy						
Marches			Béton	Peinture	<1,0									
BATIMENT PHYSIQUE	Mur Haut	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Plafond		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Mur bas	A	Plâtre	Peinture	<1,0			Cont.Marches		Carrelag				
	Mur Haut	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Limon		Carrelag				
	Mur bas	B	Plâtre	Peinture	<1,0			Barreaux		Métal	Peinture	6,1		
	Mur Haut	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Main courante		Métal				
	Mur bas	C	Plâtre	Peinture	<1,0			Fenêtre	Ext	Métal	Peinture	10,0	EU-2	
	Mur Haut	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Fenêtre	Int	Métal	Peinture	3,0	D-3	Écaillé
	Mur bas	D	Plâtre	Peinture	<1,0			Embras. Fen.		Plâtre	Peinture	<1,0		
	Plinthes			Carrelag				Conduit/Tuy						
Marches			Carrelag											

Propriétaire : **ECOLE NORMALE SUPERIEURE**

Bâtiment PHYSIQUE

Adresse du bien : 24 rue Lhomond

CP-Ville : **75005 PARIS**

Date de l'inspection : 12 Novembre 2008

RÉSULTATS

Nombre d'Unités de Diagnostic :	4094	
Nombre d'Unités de Diagnostic mesurées :	3666	
Nbre d'Unités de Diagnostic de classe 0 :	3786	92,5%
Nbre d'Unités de Diagnostic de classe 1 :	154	3,8%
Nbre d'Unités de Diagnostic de classe 2 :	110	2,7%
Nbre d'Unités de Diagnostic de classe 3 :	44	1,1%

OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE :

Unités de Diagnostic de classe 1 & 2 : Le propriétaire doit veiller à l'entretien des revêtements afin d'éviter leur dégradation future.

Unités de Diagnostic de classe 3 : Le propriétaire a l'obligation d'effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, et a l'obligation de communiquer le constat aux occupants de l'immeuble et à toute personne devant effectuer des t

Cette communication consiste à transmettre une copie complète du Constat, annexes comprises.

RECOMMANDATIONS :

Les travaux de traitement de surfaces importantes contenant du plomb doivent se faire selon des techniques particulières en raison des risques de dissémination du plomb dans l'atmosphère. Les travaux peuvent se faire par encapsulage (encoffrement par doub

FACTEURS DE DÉGRADATION DU BATI:

- Il n'a pas été relevé de facteur de dégradation du bâti.

— Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50 % d'unités de diagnostic de classe 3 ;

— L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20 % d'unités de diagnostic de classe 3 ;

— Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré ;

— Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures ou de ruissellement ou d'écoulement d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'un même pièce ;

— Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouverts de moisissures ou de nombreuses tâches d'humidité.

Conformément à la Réglementation, une copie des rapports constatant la présence de facteurs de dégradation du bâti, est transmise au Préfet du Département.


NOTICE D'INFORMATION Voir page suivante

Constat effectué le : 12 Novembre 2008

Rapport rédigé le : 24 Novembre 2008

Le Technicien : Cyril de ROCHEPRISE
Certification : Véritas 1706431

Responsable Technique
Ludovic VALET



NOTICE D'INFORMATION

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard.

L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessible. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
- s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
- s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent ;
- lutez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;
- veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

- si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquate ;
- tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux ; avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;
- si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

- ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
- éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement.

RÉCAPITULATIF DU RAPPORT

Réf. Dossier : Y08.11205

L'attention du propriétaire ou de son représentant est attiré sur les points suivants :

3 pages

OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE :

Unités de Diagnostic de classe 1 & 2 : Le propriétaire doit veiller à l'entretien des revêtements afin d'éviter leur dégradation future.

Unités de Diagnostic de classe 3 : Le propriétaire a l'obligation d'effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, et a l'obligation de communiquer le constat aux occupants de l'immeuble et à toute personne devant y effectuer des travaux.

Cette communication consiste à transmettre une copie complète du Constat, annexes comprises.

RECOMMANDATIONS :

Les travaux de traitement de surfaces importantes contenant du plomb doivent se faire selon des techniques particulières en raison des risques de dissémination du plomb dans l'atmosphère. Les travaux peuvent se faire par encapsulage (encoffrement par doublage ou revêtement), ou par retrait des peintures par traitement chimique ou mécanique, ce qui peut générer d'importantes nuisances.

Conformément à la Réglementation, une copie des rapports constatant la présence de facteurs de dégradation du bâti, est transmise au Préfet du Département.

Localisation	Unités diagnostic (*)				Dégradation du Bâti	Observations
	0	1	2	3		
Bâtiment Chimie	4122	124	107	56		
Ancienne chaufferie				1		Page 3
S13 et S6				2		Page 8
Bureau droite				1		Page 9
Couloir				1		Page 11
Dégagement + sanitaire H				2		Page 13
Hall entrée + palier esc. B				3		Page 16
Escalier vers accueil + Esc. B				4		Page 18
Palier escalier B				3		Page 19
Labo fond R13				1		Page 21
Vestiaires				1		Page 27
Vestiaires				1		Page 28
Sanitaires				2		Page 35
P11-C + P12 + Palier Esc. B + P14				6		Page 36
P17 + P18				3		Page 37
206 + 205 + 204 + 203 + 202				5		Page 38
207 + 208 + 209				3		Page 39
210 + 201				4		Page 40

(*) Nbre d'unités 0 : absence de plomb

Nbre d'unités 1 : Présence de plomb non visible

Nbre d'unités 2 : Présence de plomb - état d'usage

Nbre d'unités 3 : Présence de plomb - état dégradé

Localisation	Unités diagnostic (*)				Dégradation du Bâti	Observations
	0	1	2	3		
Salle informatique LMD8				2		Page 43
313				1		Page 47
329				2		Page 50
334				1		Page 51
339				1		Page 52
346				1		Page 54
Palier				2		Page 60
Sanitaires				1		Page 61
Cage escalier A				2		Page 66
Bâtiment Physique	3786	154	110	44		Les pièces ci-après non pu être diagnostiquées car non accessibles faute de clef, et du fait du caractère dangereux en ce qui concerne le puits : R2A2-R7-R12-R16-S7-S17-Service Electrique-GH3-GH4-Pièce grise-Puits-P16-P15-GH3-15-GH3-13-GH312.
Couloir				1		Page 5
R8-3				2		Page 8
R15 cafétéria + R18				2		Page 12
R19				1		Page 13
Palier ateliers				2		Page 14
GHB16 + GHB17 + GHB18				5		Page 16
GH26				1		Page 19
Séjour				1		Page 24
Cuisine				1		Page 26
S8				1		Page 29
Couloir + S9				2		Page 30
S12 entrée + pièce 2 + Pièce 3				3		Page 31
Hall escalier B				1		Page 33
Bureau GH				1		Page 35
P9				1		Page 40
P13 - P14-15				2		Page 41
D2 + D4				2		Page 47
D12				2		Page 48
Salle conférence IV				1		Page 52

(*) Nbre d'unités 0 : absence de plomb

Nbre d'unités 1 : Présence de plomb non visible

Nbre d'unités 2 : Présence de plomb - état d'usage

Nbre d'unités 3 : Présence de plomb - état dégradé

Localisation	Unités diagnostic (*)				Dégradation du Bâti	Observations
	0	1	2	3		
DC11 + DC12				2		Page 53
DC22				2		Page 55
D13				1		Page 56
D17				1		Page 57
D24				1		Page 60
Couloir T9 à T16 + T2				3		Page 61
T14				1		Page 64
Pigeonnier + cage escalier A				2		Page 65

(*) *Nbre d'unités 0 : absence de plomb*

Nbre d'unités 1 : Présence de plomb non visible

Nbre d'unités 2 : Présence de plomb - état d'usage

Nbre d'unités 3 : Présence de plomb - état dégradé