



Légende	Réf. Matériau	Type de matériau	Resultat analyse	Friable	Description	Localisation
●	AC36	Amiante ciment	x	non	2 Conduits de diamètre 20cm, horizontaux sur 30 cm de long + coude et verticaux sur 30cm	Circulation 1
●	AC37	Amiante ciment	x	non	Conduit de diamètre 20cm, vertical	Salle 1
●	AC38	Amiante ciment	x	non	Conduit de diamètre 20cm, vertical dans coffrage	Salle 3
—	AC39	Amiante ciment	x	non	Debris AC dans un bac, tombant d'une ventilation	Salle Froide
■	AC40	Amiante ciment	x	non	Coude de diamètre 20 cm	reserve 1
●	AC41	Amiante ciment	x	non	Coude de diamètre 20 cm, dans le mur	réserve 3
●	AC115	Amiante ciment	x	non	Conduit 20x20cm probable	Salle 2